

## **ORDEN DE TRABAJO**

Nro.: 000843

Fecha: 18-11-2021

Solicitud: 000872 Dominio:
Tipo: REPORTE DE FALLA O SOLICITUD DE REP Modelo:

Solicitante: GIANNINI MARTIN

Requerimientos

Colocar toma muestra en las zonas de tratamiento, zona de control de nivel

Visto

MOdificar posición del tablero eléctrico de la pileta de tratamiento de efluentes del lavadero y reparar las bisagras de apertura

superior

Visto

Acciones

CUMPLIDA

CUMPLIDA

**Tareas** 

colocar canilla para sacar muestra de lileta, modificar tablero eléctrico de bomba centrifuga colocar canilla para sacar muestra de lileta, modificar tablero eléctrico de bomba centrifuga

TORRES MULCHI JUAN CAR JARA CRISTIAN ANTONIO