
Informe de Inspección :1832-01 Norma ASME B30.7 - 2016 Formulario Nº: F. PGC 7.4/02 Rev. 05



INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN EQUIPO DE IZAJE MALACATE MONTADO PETROLERO

Solicitante	Solicitante: QUINPE S.R.L		
Domicilio:	Domicilio: MITRE 1500 FERNANDEZ ORO -RIO NEO		
Marca:		WOOD WINCH	
Año de Fabricación:		NO INDICA	
Modelo: NRX008HR3375		NRX008HR3375	
Nº de Serie	:	0001223	
Interno:		N/A	
Montado sobre CAMION		CAMION	
Dominio Asociado AD734PG		AD734PG	
Nº Interno N/A		N/A	
Capacidad Máxima 27200 kg		27200 kg	
Ensayo de carga		21.700 kg	
Lugar de Inspección:		Base operativa Quimpe	
Fecha de Inspección:		09-02-2022	
Fecha de Emisión: 18-02-2022		18-02-2022	
Capacidad	l de carga máxima Arrastre (kg)	Longitud cable (m)	
	27.200		
	Especificación de Inspección:		
Norma* ASME B30.7 – 2016, Winches Safety Standard for Cableways, Cranes, Derricks, Hoists, Hooks, Jacks, and slings LEY 19.587* de Seguridad e Higiene en el trabajo y sus decretos reglamentarios.			
Organismo de Inspección:			
Domicilio	José López 407- C.P. (1876) – Ciudad de Bernal – Partido de Quilmes Jose Ingenieros – Planta Baja – Dto. 1 – Beccar – C.P.(1643) – Partido de San Isidro – Prov. de Buenos Aires – Argentina.		
Nota	Nota Se recomienda inspeccionar en un plazo no mayor a 12 meses, el equipo que se detalla en dicho informe respetando las capacidades máximas, diagrama de carga y demás recomendaciones del fabricante.		
Oblea	Se coloca Oblea S.I.S. Auto Adhe	esiva en el Equipo Nº 1-1073	

Informe de Inspección :1832-01 Norma ASME B30.7 - 2016 Formulario No:





RESULTADO DE LA INSPECCIÓN VISUAL

	La inspección no aplica al objeto de ensayo:	No Aplica (N/A)
J	La inspección cumple con los requisitos:	Cumple (C)
J	La inspección no cumple con los requisitos:	No cumple (NC)

ÍTEM	OBSERVACIONES	Resultado
INS	SPECCION VISUAL	
Manual de operación		С
Registros de mantenimiento		С
Señalética de seguridad		С
Protecciones de malacate		С
Sujeción winche-malacate principal		С
Sujeción winche-malacate auxiliar		N/A
Mandos del equipo		С
Bomba hidráulica		С
Niveles fluido hidráulico		С
Pérdidas de aceite hidráulico		С
Toma de fuerza		С
Sistema de Funcionamiento		С
Estado cable de acero malacate	Diámetro 7/8 " (22,225 mm)	С
Lubricación del cable de acero		С
Estado eslinga cable de acero	Diámetro 28 mm ojal-ojal 400 mm.	С
Estado de terminal cable de acero		С
Estado de cola de cadena y gancho		С
Sobre chasis / semi remolque	semi remolque AD734PG	С
Estado del carretel malacate		С
Freno de carretel malacate		С
Estado de Palanca Impulsora		С
Estado de rodillos de apoyo		С
principal cola de chasis camión		
Estado de rodillos de apoyo secundarios		С
Estado de barandas		N/A
Estado anclaje semi remolques		С
Estado de gancho de anclaje		С
Extintor		С
PLUMA		N/A
Estructura		N/A
Alineación		N/A
Pasadores		N/A
Pastecas		N/A
OTROS		N/A

F. PGC 7.4/02 Rev. 05



PI	RUEBA OPERATIVA	
ÍTEM	OBSERVACIONES	Resultado
Elevación/descenso de carga		С
Estiramiento de cable de carga		С
Elevación/descenso de cable con tensión		С
Sensibilidad en los comandos de trabajo		С
Límites de carrera		N/A
Otros		N/A

ENSAYO CON CARGAS CONDICIONES DE ENSAYO		
Peso carga de arrastre (kg) 21.700		
Radio (m)	N/A	
ÍTEM	OBSERVACIONES	Resultado
Retención de la carga		С
Freno de malacate		С
Otros		N/A

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Identificación interna	Descripción	Marca	Modelo	Última calibración
IM - 012	Cinta Metrica	BULIT	700-5M	07/07/2021
IM - 008	Calibre	ISARD	0-200mm Caja Plastica	23/08/2021
IM - 013	Dinamómetro		PSGII-7T	29/12/2021

OBSERVACIONES GENERALES

OBSERVACIONES
SE VERIFICO DOCUMENTOS DE MANTENIMIENTO.



FOTOS



Vista General



Informe de Inspección :1832-01 Norma ASME B30.7 - 2016 Formulario Nº: F. PGC 7.4/02 Rev. 05



OBSERVACIONES GENERALES

SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L. INSPECCIONÓ EL EQUIPO DESCRIPTO MÁS ARRIBA Y CERTIFICA QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA ASME B30.7 - 2016 LA LEY 19.587* DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.

"Las inspecciones marcadas con (*) no están incluidas en el alcance de la acreditación del OAA" "Las opiniones, interpretaciones, etc, que se indican a continuación, están fuera del alcance de la acreditación del OAA"

Los resultados presentados en este Informe se basan únicamente en el objeto inspeccionado. Este informe no debe ser reproducido salvo en forma completa con la aprobación escrita del Organismo de Inspección Emisor.

Toda información contenida en el mismo es válida sólo para el momento y el lugar de la inspección, no implicando responsabilidad por parte de **SUDAMERICA INSPECTION SERVICES S.R.L.** sobre la calidad y estado de los bienes, motivo del presente informe.

A través de éste informe, la coma es utilizada como un separador decimal.

La inspección se realizó de acuerdo a nuestro leal saber y entender, empleando nuestra capacidad y mejores conocimientos y se basó en las verificaciones efectuadas hasta donde las circunstancias lo hicieron posible y en la información obtenida de buena fe del personal de la firma inspeccionada.

INSPECTOR

Inspector
Sudamerica Inspection
Services SRL

RESPONSABLE TÉCNICO

Cesar J. A. Martínez Gerente Técnico Sudamerica Inspection Services S.R.L.

Este documento no puede reproducirse de manera parcial.

Fin del documento.