dia.	ATIMIAN
	QUINPE

INSPECCION DE SEGURIDAD DE SEMIRREMOLQUE

cod: ♣ ଢ Q

Revisión Nº: 0	Fecha:20/01/202

Fecha: 19 01	2022	Referencias
Auditor: Loco	Contai	B: Bien
Unidad: 112		R: Reparar
Patente: JVL	091	C: Cambiar
Lugar de inspeccion:	Mose Quirpe-tde	8 Oko F: Falta
		NC: No Corresponde

LISTA DE VERIFICACION	В	R	С	F	NC	COBSERVACIONY
Luces de posición traseras.		X				folto loca de les de relicios so develo.
Luces de posicion.						
Luces de giro .	X					
Luces operativas de ancho y alto de la carga.	X					
Luces de stop.	×					
Luces de retroceso y alarma sonora.		X				Iden purto (1)
Luces de patente .	×					0 0 0 0
Pisos .		X				Performency rostros de fugos of Versos luperes (No hay Est nove de Balsos de tido citrico - Toco de nobles
Limpieza exterior .		X				Bolsos de teido citrico - Toco de nodero -
Estado de chapa y pintura.	X					-
Frenos accionados por el pedal .					X	Undad entournado en hato paro de
Frenos accionados manualmente .					X	*
Fijacion de cajon de herramientas .	X					
Elasticos - estado .	X					No sy Visualizan fornos.
Tacos / calzas de seguridad.				X		The state of the s
Cubiertas - estado .	X					Todos lo cubicitos en bun estado
Cubierta de auxilio.				X		No pases expresto de fixilio
Soporte de cubierta de auxilio .				X		56 bose por com Riedo de Aux 40
Esparragos y tuercas (todas y ajustadas) .	X					The state of the s
Barandas / faldon.	X					Real per propos de Expresental y Veiticos
Carteles de los № de ONU y de peligrosidad de acuerdo a las mercancia que se transportan.	X					3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 /
Fajas para asegurar la cargas .					K	
Tanque auxiliares de aire.					K	
Estado de bombas .						
Estado de instalacion electrica de tablero de bomba de descarga.						
Paragolpes traseros .	X					
Cintas reflectarias (laterales y traseras) .		×	«			Compiar contis heflections o combiar on

Us Le se recesorios

(homelod BECFAC Tanques de almacenamiento. Los tanques se encuentran identificados . teros Lasterios & Sodio Tanque de ahogador de gases. X Sistema de ahogador de gases (Fugas y 60% de volumen de X llenado). mocho olel pachi feefos Estado de valvulas K ople motho Hermeticidad de linea de carga y descarga. X morpheroy Estado de ducha de emergencia (estado y funcionamiento) X Tacho con material absorbente y/o neutralizante. Absorber Estado de extintor de fuego.

Firma y aclaracion del auditor

Firma y aclaración del Responsable de mantenimiento:

Firma y aclaracion Gerente Operativo:

GASTON LARA RIVERO Téc, en segundad e Higiene QUIMPE S.R.L.

20/01/2022