25/4/22, 8:41 Intranet

								A In	IICIO 🔑 (Clave 🚹	Intranet	€ S
	SOLICITUDES	ORDEN	IES 🗬	TAREAS PEN	DIENTES	TAREAS ASIGNADAS	REPORTES	TABLAS	? AYUDA	MANUAL		
UNIDADES						SOLICITUDES MA	NTENIMIENTO)			←	
CONTROL RSV		Solicit	ud: 00128	2 25-04-202	2 📅		ngreso sugerido:	1		SOLICITADA		
REPARACIONES			ad: 110 IIG	667			Sector:					
ACCESORIOS		Equip										
		Solicitante: LARA RIVERO GASTON IGNACIO Tipo: PREVENTIVO										
ECTORES		GUARDAR										
									Alta Order	n Recha	azar	
		✓ Los cambios se grabaron correctamente										
	E	Requerim	Requerimientos:									
		Fecha	Descripción						Urg			
	2	25-04-2022	Debido a eventos ocurridos de posible fugas de solución de la batea de las cisternas, se solicita realizar prueba de estanqueidad de la batea de contención para detectar los puntos de fugas y ver la medida correctiva que se pueda implementar. Realizar con la misma practica para todas las unidades, en especial al 123 que ya presento fugas. Dejar documentada la prueba y tomar fotografía como evidencia.							Alta Pdte		
	.	Taller:										
			Ingresar	F.Límite	F.Retirar	Comentarios						
	5	Estados Orden:										
	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	# Estados C	raen:									