										MARA RIVERO gunidad e Higiene INPES.R.L.
	Verificado por:	Low borter	law borton	(as borter	low borton	las book	los book	which con	les lorsi	The State of the S
Fachs de Verificacion.	25/11/2020	Pendienta (Renda Film)	Pendiante	arcol .	Padiate	Rootzodo	Lalzoolo	heckyods	labort	Filths. Absorbert. (Roolger limpez lamplers) S. (St musths Wew) S. (St musths Wew) S. (St musths Wew) S. (St suspend of flex-bass of
	Estado	Realizada	Pendiente	Realizada	Pendiente	Realizada	Realizada	Realizada	Pendiente	de Filto. Majore Moseral, (Robyar lupez 1 m? 1 m? 2 mente toco) 2 sustider de Combustible. É cos
	Responsable	BADILLA JORGE RAFAEL	GIANNINI MARTIN	BADILLA JORGE RAFAEL	GIANNINI MARTIN	BADILLA JORGE RAFAEL	BADILLA JORGE RAFAEL	ADILLA JORGE RAFAEL	GIANNINI MARTIN	Se S
		1.Eliminar perdida de combustible de linea de descarga.	2.Realizar limpieza del suelo de deposito de Gi combustible.	3.Limpiar tanque de 4 m3 y ajustar suncho	4. Vaciar tachos de 20 litros lleno de gasoil contaminado y con tierra contaminada.	5.Cambiar acoples rapido por acoples erroscados BA (Oportunidad de mejora). En caso de dejar acoples rapido garatizar que no presente fugas ni fisuras.	6. Verificar estado de manguera y/o ajusta flejes. Bu	7.Realizar sistema para poder abrir tapa de tanque BADILLA JORGE RAFAEL de recuperacion. Se sujiere realizar dos orificios, soldar tuerca , y realizar manijas que seas ajuastable para evitar que queden fijas y nos generan una condicion insegura.	8.Realizar limpieza de bandeja de contencion. Se Gencuentran manchadas con combustibles y demas productos.	(1) Eliminar Persido de gas acil as Secretor (2) No Se neologo Lingueza esto R coloca (2) Falta Lingúar parte Marea de Hanque de 4 (4) No Se leologo Mado. (Dar provided). (2) No Se leologo Mado. (Dar provided). (3) No Se leologo nodo. (4) No Se leologo nodo. (5) No Se leologo nodo. (6) No Se leologo nodo. (7) Apregar materal Abserbarte a tocho no sector de Suelo on sector de Ambient no generario un acto de Infracción.