

PEDIDO DE INFORME

Fecha:	07/06/2021
Apellidos y Nombres	MAQUEDA MAURICIO
Legajo Nº:	267
Fecha del Servicio / Falta	05/06/2021
Servicio:	ENTREGA ACIDO – LOC. LCav-18-YPF – Cliente Halliburton
Vehículo Interno	219 – Cisterna 30
Referencia:	No utilizar los EPP en Locación mientras realizaba la maniobra

Motivo:

Solicitamos a Ud. por favor, informe motivo y/o circunstancia, por el cual el día de referencia cuando estaba realizando la Operación entrega de Acido en la Locación LCav – 18 YPF para el Cliente Halliburton no utilizo los correspondientes EPP (traje, mascara, guantes) incurriendo en una falta grave, incumpliendo con una regla de vida tanto de YPF como de Halliburton; por tal motivo se detuvo la maniobra y personal de YPF le realizo un llamado de atencion al personal de Halliburton.

Sabiendo perfectamente que es obligatorio la utilización de todos los EPP como así controlar antes de salir a realizar cada viaje, contar con todos los EPP y que los mismos estén en optimas condiciones.

Según correo enviado por personal de Halliburton.

Recursos Humanos

Al encabezar su informe, haga mención de la referencia. Firme, aclare y agregue fecha de entrega. Recuerde que le corresponden 3 (Tres) días para formular su descargo

...... Recortar por aquí.....

Fecha:	07/06/2021
Apellidos y Nombres	MAQUEDA MAURICIO
Legajo Nº:	267
Fecha del Servicio / Falta	05/06/2021
Servicio:	ENTREGA ACIDO – LOC. LCav-18-YPF – Cliente Halliburton
Vehículo Interno	219 – Cisterna 30
Referencia:	No utilizar los EPP en Locación mientras realizaba la maniobra

Motivo:

Solicitamos a Ud. por favor, informe motivo y/o circunstancia, por el cual el día de referencia cuando estaba realizando la Operación entrega de Acido en la Locación LCav – 18 YPF para el Cliente Halliburton no utilizo los correspondientes EPP (traje, mascara, guantes) incurriendo en una falta grave, incumpliendo con una regla de vida tanto de YPF como de Halliburton; por tal motivo se detuvo la maniobra y personal de YPF le realizo un llamado de atencion al personal de Halliburton. Sabiendo perfectamente que es obligatorio la utilización de todos los EPP como así controlar antes de salir a realizar cada viaje, contar con todos los EPP y que los mismos estén en optimas condiciones.

Según correo enviado por personal de Halliburton.

Recursos Humanos

Firme al pié como constancia	a de haber recibido copia del presente	٦
Recuerde que le correspond	en 3 (Tres) días para formular su descargo	
	Firma: Aplaración: Legajo Nº: 264	

FORMULARIO DE DESCARGO

Fecha del Servicio / Falta	05/06/2021
Servicio:	ENTREGA ACIDO - LOC. LCav-18-YPF - Cliente Halliburton
Vehículo Interno	219 – Cisterna 30
Referencia:	No utilizar los EPP en Locación mientras realizaba la maniobra

Descargo:
LO REALIZACIÓN DE LA MANTOCAMA QUE CONSIDE EN
LA PUESTA DO CALZAS, CONOS, MANDUERA, BANDOJA
Y ALMOST PREMODER SE PARISO POR SOLL
MALARGE REMARE SE ROLLIZO, RON CASCO, MAS CARA ACMURA, BARBYO, MATRELUCO Y GUANTES.
ESTO RE DEN 34 ACC PORCE SEE TO
ESTO SE REALIZA ASÍ, PORQUE EOU EL TIVEC
RECEASO EL MINITIO EN PANCHE LO POMPE.
MECIEN BESPUES DE HABER PROBLED BIEN LI BOTTES,
CON SU MOCUADO SENTIDO DE GUIRO, ANTES DE
LARGAR EN ACUSO AHI THE COLOCO LA PASIARA
PE DUDD Y EL TIVEC.
LO UNICO QUE YONO TENIA EN POSER SENTRO
DE 16 UNIDAD ERA EL TIVEC, DORGUE ME 10
TUSDIAN STEED ONE ET TWEE DUS
SE ENCUENTRA (EN CASO DE EMERGENCIAS) EN EL
CASILLERO DE CA PILETA DE QUINPE.
CUANDO EL COPPANI SE ACERCO HASTA LA BOFBA
YO LA ESTABLA PROBLESSO PORQUE LE LOSTABLA
ARRANCAR Y GIRABA LENTA
S THE WO HABIESE TEAMO COTO ACELL IN
MASARA FREIAL AL GUALITÉ COTO MEEN NU
MASCARA FACIAL, NI GUANTES, COTO ES QUE PUDE
REALIZAR LA DESCARGA DE ACIDO Y FINALIZARLA.
······

	Aclaración: MACUSTA MAURICO
	Legajo №
Firma:	Fecha de Entrega: 08. 1.06. 1.202.1