@QUINPE Revisión Nº: 0 Anexo Sector 1 Fecha:24/06/2020 COD:AIT_23_01

HA: 26-04-2021 NOMBRE DEL OBSERVADOR : Lara Gastón Planta de Hipoclorito de Sodio SI NO Observaciones Vias de circulacion despejadas y carteleria x
x No se presentas rastros de fuga.
No se presentas rastros de tuga. Tanque de 8m3 fuera de uso , pierde en pasatanque,
Itanque,

Z,

Trampa de agua vacia

Todos los objetos se encuentran en su lugar

×

Tapa de tanque de fibra de vidrio tirada en el suelo -

Colocar tapa en tanque - Ver si se utiliza el tanque, en caso de no utilizar retirar tanque o etiquetar .

Medidas Correctivas

La zona esta libre de Derrames

Vias de circulacion despejadas y carteleria

Planta de Brenntag

SI

NO

Observaciones

	La zona esta libre de Residuos (tapas, etiquetas,			5.	
2	5 papeles, etc)	×			
9	La valvulas funcionan correctamente	×		No presentan fugas	
7	Tierra Absorbente		×	No hay tacho con material absorbente.	Colocar tancho y material absorbente.
	Tanques de almacenamiento en condiciones			Hay tanques sin identificar que se utilizaban para	
∞	aceptables	×		Brenntang, ver que funcion va a tener.	Etiquetar de acuardo al producto que almacene.
6	Valvulas de los tanques cerradas correctamente	×			
10	10 Almacenamiento de Hojas de Seguridad	×			
	Todos los elementos que se encuentran fuera de la				
	pileta de contencion se encuentran sobre membrana				
11	11 impermeabilizadora.	×			
12	12 Los tanques se encuentra identificados		×	Item numero 8.	

ž	Planta de Formulacion de aditivos	SI	ON	Observaciones	Medidas Correctivas
				Esqueleto de contenedor con bolsas de hidroxido de	
Н	Vias de circulacion despejadas y carteleria	<u>×</u>		potasio restos de escombros -	Retirar esqueleto y juntar restos de escombros.
(Bandeja de contecion de tanque de formulacion con	Limpiar bandeja de contencion. Solicitar al sector de
7	La zona esta libre de Derrames	×		liquido derramado -	Mantenimiento que realice reparación de luga.
				Estructura metalica suelta sobre plataforma de trabajo -	
			T	pailet con 10 bolsas de productos quimico. (Potasa	Acondicionar el lugar de trabajo. En caso de utilizar estructura ,
က	Todos los objetos se encuentran en su lugar	×		Caustica)	sujetar para evitar que caiga desde la plataforma.
4	Trampa de agua vacia	×		Ver balde y bandeja (tambor cortado) poseen liquido.	Vaciar los envases.
	La zona esta libre de Residuos (tapas, etiquetas,				0 0 c =
2	papeles , etc)	×		Restos de escombro , electrodos.	Orden y limpieza del sector
9	La valvulas funcionan correctamente	×		No presentan fugas.	
7	Tierra Absorbente	×		Tambor con matrial absorbente.	
					Colocar tapon (acople rapido en salida de tanque de
	Tanques de almacenamiento en condiciones				neutralizacion) es libre, sin proteccion ante apertura
00	aceptables	×			accidental.
6	Valvulas de los tanques cerradas correctamente	×			
10	Reactores en condiciones aceptables.	×		Reactor 2 no tiene bomba.	
11	Bombas en condiciones aceptables	×			
				Tanques sin tapa de seguridad en valvulas de salida.(2	
12	Las tanques se encuentran identificados	×		valvula IPS y 1 Tigre)	Colocar tapones en las salidas.
13	Almacenamiento de Hojas de Seguridad	×		No hay gabinete con msds.	Colocar MSDS y gabinete. (Var Lara Gastón) .
				Cañeria con cableado tirado en el suelo, cable de	
	La instalaciones electricas se encuentra en buenas			instalacion electrica de bombas y agitadores sueltos y	Acondicionar instalacion electrica. (Urgente) Ver
14	condiciones	×		en contacto con estructura de trabajo.	mantenimiento.

13			12		11	10		9	∞	
13 impermeabilizadora.	pileta de contencion se encuentran sobre membrana	Todos los elementos que se encuentran fuera de la	12 impermeabilizada.	Tolva de desechos identificada y sobre una superficie	11 Los tanques estan identificados	10 papeles , etc)	La zona esta libre de Residuos (tapas, etiquetas,	Almacenamiento de Hojas de Seguridad	Trampa de agua vacia	
×						×		_	_	
sobre el suelo.	Contenedor con 750 litros de solucion sin identificar y		Falta identificar.			Trapos sucios -Ver si sirven .			restos de agua de lluvia y acido.	No posee trampa de agua - Pileta de 3 tanques con
Ver IBC , solicitar etiqueta a Gastón Lara			Ver IBC , solicitar etiqueta a Gastón Lara			Orden y limpieza del sector:			Retirar restos de agua de lluvia. Y mantener seco.	

11		10	9		∞	7	6	5		4		ω	1,			2	H	۵.	z,
siperficie impermeabilizante.	Todos los elementos que se encuentran sobre	Los IBC estan identificados	papeles , etc)	La zona esta libre de Residuos (tapas, etiquetas,	Almacenamiento de Hojas de Seguridad	Trampa de agua vacia	Tierra Absorbente	Todos los objetos se encuentran en su lugar		Los IBC se encuentran en condiciones aceptables		La valvulas estan cerredas correctamente				La zona esta libre de Derrames	Vias de circulacion despejadas y carteleria		Deposito de IBC
×		×			×	×						×				×			SI
			×				×	×		×							×		O
			Restos de pallets , tapas, presintos.		Hacer relevamiento de la MSDS.	Posee tanque de recuperacion.	Falta tambor y material absorbente.	Similar al Item 1.		IBC con base rotas -		B70.	de los IBC almacenados. Dar prioridad al Humectante	pequeños derrames , verificar el estados de la valvulas	No se detectan perdidas activas de valvulas - Se ven		Maderas - elementos de construccion.		Observaciones
			Ordenar el sector.		Realizar en conjunto con Lara Gastón.		Colocar tambor con material absorbente.	almacenar los elementos.	Realiza orden y limpieza del sector. Buscar un lugar para	encuentren en buenas condiciones para su manipulacion.	Realiza relevamientos de las tolvas y trasvasar las que no se						almacenar los elementos.	Realiza orden y limpieza del sector. Buscar un lugar para	Medidas Correctivas

Fecha de proxima auditoria: 10-05-2021

Firma de Responsable de Sector:

	Todos los elementos que se encuentran fuera de la		-		
	pileta de contencion se encuentran sobre membrana				
15	15 impermeabilizadora.	×			
,					
Š	Planta de Formulacion de Fluidos Densificados.	N IS	ON	Observaciones	Medidas Correctivas
1	Vias de circulacion despejadas y carteleria	×			
7	La zona esta libre de Derrames	×			
က	Todos los objetos se encuentran en su lugar	×			
4	Trampa de agua vacia	×			
2	La zona esta libre de Residuos (tapas, etiquetas,	×	-		
9	La valvulas funcionan correctamente	×		No presenta fugas.	
7	Tierra Absorbente	×			
∞	Tanques de almacenamiento en condiciones	×			
6	Los tanques se encuentran identificados	×		Los 6 tanques seencuentran identificados.	
10	10 Valvulas de los tanques cerradas correctamente	×			
11	Almacenamiento de Hojas de Seguridad	×		Hay gabinete, falta colocar las msds.	Var a Lara Gastón
	Todos los elementos que se encuentran fuera de la				

Š	Planta de Acido Clorhidrico.	S	ON.	Observaciones	Medidas Correctivas
-				Bandeja de contencion de taques de formulacion ,	2 2
1				obstruyendo la vias de circulacion , (Las vias de	Vaciar y acomodar bandeja de contencion de forma tal que no
	Vias de circulacion despejadas y carteleria		×	circulacion en todo momento deben estar liberadas)	disminuya el ancho de la via de circulacion.
7	La zona esta libre de Derrames	×			
				No se detectan fugas. Muchas de la valulas se encientrar	
				quemadas, Se recomienda planificar el cambio de las	
				valvulas. (Tanques de almacenamiento y cuadro de	Ver con Sector de Mantenimiento, con la heladas que se vienen
т	La valvulas funcionan correctamente	×		maniobra).	la podemos pasar mal.
4	Valvulas de los tanques cerradas correctamente	×			
L	Tanques de almacenamiento en condiciones			Ver la posibilidad de cambiar tanque de 15 m3 - ya	
5	aceptables	×		finalizo la vida util del tanque (6 años).	
9	Todos los objetos se encuentran en su lugar		×	Tablas de madera.	Orden y limpieza del sector.
7	Tierra Absorbente	×			
				Sin identificar - verificar concentracion de solucion	Colocar etiqueta (Ver a Gastón Lara) , y volver a formular la
	Los tanques de solucion neutralizante identificadas		×	neutralizante.	solucion.

Bajar o asegurar el bolson.

Solo un bolson para el acopio de bolsas vacias.

pileta de contencion se encuentran sobre membrana

x impermeabilizadora.
13 Estado de bombas electricas
14 Plataforma libre de objetos.