the state of the s			
	Fecha:24/06/2020	Revisión Nº: 0	10000000000000000000000000000000000000
	Anexo Sector z		OUNPE
COD:AIT_23_02			

cajas o retirar.	08/2022 Sxtintores Nº 931319 Vto: 05/2022 - Nº 260054 Vto:	×	ientra en buena condiciones y	_	14
Mover IBC y coordinar con el sector de mantenimiento para que se acondicionen y muevan los tableros electricos a un lugar que genere un limita para el acopio de IBC.	riant	×	Los tableros electrico se encuentran con acceso libre	Los tableros elec	13
	Los 5 IBC mencionados en el punto anterior se encuntran sobre el suelo /	×	Los materiales estan sobre platea impermeable	Los materiales e	12
Retirar IBC o colocar nylon formando una berma de contencion.	IBC del FLOTREAT DR 1240 (5 IBC) 2	×	Todos los materiales estan dentro del deposito		11
Vaciar tanque de recuperacion, de forma preventiva antes del retiro del agua realizar toma de PH (Coordinar con Laboratorio)	* Lleno en un 90% (esta lleno con agua de lluvia)	×	Tanque de recuperacion se encuentra vacio		10
Realizar limpieza completa del sector, colocar tachos de residuos para disponer de los mismos y evitar que se encuentres sultos por varios lugares.	* Trapos, presintos, flejes, restos de etiquetas, mangueras.	×	La zona esta libre de Residuos (tapas, etiquetas, papeles , etc)	La zona esta libr papeles , etc)	9
			Almacenamiento de Hojas de Seguridad	Almacenamient	8
			nte	Tierra Absorbente	7
* En lo posible almacenar los productos quimicos separando los liquidos de los solidos. * Mantener una linea de acopio , que los IBC como los pallets respeten una linea de acopio evitando que obstaculice el acceso para control.			Todos los objetos se encuentran en su lugar	Todos los objeto	6
circulacion.	* Baldes fuera de lugar.	×	Los productos palletizados se encuentran en buen estado y ordenados.	estado y ordenados.	ъ
			Valvulas de los tanques cerradas correctamente	Valvulas de los t	4
			Los IBC se encuentran identificados.	Los IBC se encue	ω
* Retirar bandeja, limpiar en sector de lavadero o cambiar por una nueva. *Retirar residuos depositados dentro de la bandeja de contencion.	* Restos de derrame de productos quimicos en bandeja de contencion con trapos contaminados. * Baldes con restos de producto y residuos.	×	re de Derrames	La zona esta libre de Derrames	2
		×	Vias de circulacion despejadas y carteleria	Vias de circulaci	ы
Medidas Correctivas	Observaciones	SI NO	Deposito de materiales varios	STAN STANKE	Z,
FIRMAS I ON LARA SI		stón Lara	NOMBRE DEL OBSERVADOR : Gastón Lara	FECHA: 09/02/2022	E
Fecha:24/06/2020	Fecha:		Revisión №: 0	調めている。	
COD:AIT_23_02 ♣ ② Q ₇	Anexo Sector 2			® OIIINPE	

2	N° Deposito solido Quinpe	IS	ON	Observaciones	Medidas Correctivas
	1 Vise de circulación decoaisdae v cartoloria		>	* Pallets con producto quimicos desordenados. * Tachos de residuos * Mantas hidrofilicas usadas * Bines con carton	con producto quimicos desordenados. * Tachos de *Realizar orden y limpieza del sector, ordenar los elementos de sector, ordenar los elementos de forma tal que no obstaculice la via de circulación. Retirar los higogogogogogogogogogogogogogogogogogogo
1	T Mas de cil calación despejadas y cal telefía	Ì		llenos.	bines con carton (ilevar a recibiadora)
				n n	*Retirar restos de solidos derramados en el deposito. * Verificar
				* Restos de producto solido derramados en varios lugares. *	el estado de las bolsas, enbolsar las que sean necesarias y
				pallet de bicarbonato de sodio con bolsas rotas y derrame	repalletizar. * Los pallets deberan quedar correctamente
~	2 La zona esta libre de Derrames	×		en el suelo.	identificados.
			_	Pallets con restos metalicos , partes de bombas * IBC de	Coordinar con el sector de Mantenimiento , almacen y planta
				hipoclorito de sodio sobre la via de circulacion. *Elementos	para verificar los elementos que se encuentren fuera de lugar.
m	3 Todos los objetos se encuentran en su lugar	×		de izaje sobre pallets.	Dejar solo los elementos que se usen a diario.
	La zona esta libre de Residuos (tapas, etiquetas,				
4	papeles, etc)	×		* Tapas, presintos, bolsas.	Realizar orden y limpieza.
2	5 Tierra Absorbente	×			
	Los productos almacenados se encuentran				
9	6 identificados	×			
7	7 Almacenamiento de Hojas de Seguridad	×			
	Los extintores se encuentra en buena condiciones γ			Extintor obstruido por pallets con productos quimicos.	Liberar el acceso al los extintores - Recordar que los extintores
∞	con las carga vigente.	×		Extintor Nº 204186 Vto: 03/2022 - Nº 625124 Vto: 05/2022	№ 204186 Vto: 03/2022 - № 625124 Vto: 05/2022 deben estar libre de acceso para utilizar en caso de emergencia.
σ	l os tableros electrico se encuentran con acceso libre	>			Ver estado de tomas corrientes , algunos tomas corrientes
,	בטי נמחובו על בוברנו וכט שב בווכתבוונו מון כטון מכנבשט ווחו ב	Υ .			estall suctions y coil los capies a la vista.

36

¥

Š	Deposito de Clariant 3	ıs	ON	Observaciones	Medidas Correctivas
					Almacenar la mayor cantidad de IBC dentro de los depositos.
				*IBC con producto en la via de circulacion sin base	Dar prioridad al almacenamiento de los productos inflamables.
				impermeable * Ramas cortadas tiradas detrás de lugar de	Los IBC que queden fuera de los depositos , deberan quedar
1	1 Vias de circulacion despejadas y carteleria	×	_	acopio	lejos de la vias de circulacion y sobre nylon.
7	La zona esta libre de Derrames	×			
				* Idem al punto 1. * Materiales para cerco perimetral	
			<u>e</u>)	(alambre, postes de cemento, bloques de hormigon, recorte	postes de cemento, bloques de hormigon, recorte Retirar los materiales y almacenar dentro de almacen o en zona
က	3 Todos los objetos se encuentran en su lugar	×	_	de chapa)	de chatarra.
				* Tachos llenos con restos de madera , nylon , presintos y	
	La zona esta libre de Residuos (tapas, etiquetas,			restos metalicos. * Tacho negro lleno de solido	Vacia tachos de residuos , la tierra contaminada almacenar en
4	4 papeles, etc)	×	_	contaminado.	deposito transitorio de residuos condicionados.

	10		9			8	7	6	5
GASTON LARA RIVERU Téc. en Seguridad e Higiene QUINPE S.R.L.	con las carga vigente.	Los extintores se encuentra en buena condiciones y	impermeabilizadora.	pileta de contencion se encuentran sobre membrana	Todos los elementos que se encuentran fuera de la	Almacenamiento de Hojas de Seguridad x	Valvulas de los tanques cerradas correctamente x	Tierra Absorbente x	Los IBC estan identificados x
			×						
	Extintor de 10 kg Nº 267336 Vto: 11/2022								
Firma de Responsable de Sector: Channini Natio	Agregar un carro extintor de 25 kg ABÇ PQS (Sector de HSE)				>				

S. C.