PRODUCTO

POLYDEM S.A.

DEMIDE DP-37

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:

DEMIDE DP-37

APLICACIÓN:

Dispersante de parafina

USO RECOMENDADO:

Para uso industrial únicamente

COMPOSICION:

Amida de ácidos grasos

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA:

POLYDEM S.A. Esmeralda 719 Cap. Fed. Argentina

TELEFONOS DE EMERGENCIA

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Hospital Posadas - Centro de intoxicaciones: (011) 4658-7777

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

CLASIFICCION SGA

Líquidos inflamables — Categoría 4
Toxicidad aguda por oral — Categoría 5
Toxicidad aguda por vía cutánea — Categoría 5
Toxicidad aguda por inhalación — Categoría 5
Irritación cutánea — Categoría 3
Irritación ocular — Categoría 2B
Peligro para el medio ambiente acuático — Categoría 3

Pictograma:



Palabra de advertencia: Atención

FRASES DE PELIGRO:

H227: Líquido combustible

H303: Puede ser nocivo en caso de ingestión H313: Puede ser nocivo en contacto con la piel H316: Provoca una leve irritación cutánea

H320: Provoca irritación ocular

H333: Puede ser nocivo si se inhala

H402: Nocivo para los organismos acuáticos

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

P210: Mantener alejado de fuentes de calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas, y cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P260: No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol

P280: Llevar guantes, prendas, gafas o máscara de protección.

P303 + P352: En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón abundantes.

P301 + P330 + P331: En caso de ingestión, enjuagarse la boca, no provocar el vómito.

P305 + P351: En caso de contacto con los ojos, aclarar cuidadosamente con agua por varios minutos

P403 + P235: Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener fresco.

PRODUCTO

POLYDEM S.A.

DEMIDE DP-37

3. COMPOSICIÓN/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Componente principal

principal Nro. CAS

Cantidad (%)

Gasoil 68334-30-5

50-80 20-50

Amida de acidos grasos

68526-42-1

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS:

Lavar el área afectada con abundante agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL:

Quitar la ropa y/o el calzado manchado. Lavar el área afectada con abundante agua y jabón. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.

INGESTIÓN:

No provocar vómito sin consejo médico. Si está consciente, lavar la boca y dar de beber 1 ó 2 vasos de agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.

INHALACIÓN:

Llévelo al aire fresco, reposar, y tratar sintomáticamente. Si los sintomas persisten, llamar a un médico.

NOTA PARA EL MÉDICO:

Basado en la reacción individual del paciente, se debe seguir el criterio médico para controlar los síntomas y la situación clínica.

MEDIDAS PARA COMBATIR EL FUEGO

Punto de Inflamación:

>60 °C

MEDIOS DE EXTINCIÓN:

Use medios extinguidores adecuados para el fuego de los alrededores. Niebla o agua pulverizada. Extintores de polvo químico, CO2, espuma.

RIESGO INUSUAL DE FUEGO Y EXPLOSIÓN:

Puede emitir óxidos de carbono (COx) y óxidos de nitrógeno (NOx) en caso de incendio. El agua en contacto con el producto puede hacer resbaladizo el suelo.

EQUIPO PROTECTOR ESPECIAL PARA APAGAR UN INCENDIO:

En caso de fuego, usar aparato de respiración autónoma y traje protector.

6. MEDIDAS PARA CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

PRECAUCIONES PERSONALES:

Eliminar fuentes de ignición y calor. Notificar a las autoridades correspondientes gubernamentales de salud ocupacional, seguridad y de medio ambiente. No tocar el material derramado. Detener o reducir cualquier fuga siempre y cuando que no sea peligroso. Utilice equipo de protección personal recomendado en la Sección 8. Ventile el área.

PRODUCTO

POLYDEM S.A.

DEMIDE DP-37

MÉTODOS DE LIMPIEZA:

DERRAMES PEQUEÑOS: Contener el derrame con material absorbente (por ej. arcilla, tierra, etc.). Colocar los residuos en un contenedor apropiado, cubierto y correctamente etiquetado. Lavar el área afectada.

DERRAMES GRANDES: Contener el líquido usando material absorbente, cavando zanjas o con diques. Recuperar en tambores reciclados o usados o en un camión cisterna para su desecho apropiado. Contactar un transportista de residuos autorizado para el retiro del material contaminado recuperado. Desechar el material de acuerdo con los reglamentos indicados en la Sección 13 (Consideraciones para Desecho).

PRECAUCIONES DEL MEDIO AMBIENTE:

Este producto es nocivo para los organismos acuáticos. No se debe tirar directamente en los lagos, estanques, corrientes, canales o redes públicas de agua.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN:

Evitar el contacto con piel y ojos. Usar elementos de protección personal. No ingerir. Asegurarse de que todos los contenedores estén etiquetados. Mantener los recipientes cerrados cuando no se usen.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar los recipientes bien cerrados en lugar fresco.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

LÍMITES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL:

Este producto no contiene ningún componente con límite de exposición establecido.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL AREA DE TRABAJO:

Se recomienda ventilación general.

PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN:

Normalmente no se necesita protección de la respiración. En caso de formarse cantidades significativas de nieblas, vapores o aerosoles, utilizar mascarilla. Si se requiere protección respiratoria, establezca un programa completo de protección de la respiración, incluyendo selección, prueba de aptitud (ajuste), entrenamiento, mantenimiento e inspección.

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS:

Guantes de neoprene, Guantes de caucho nitrilo, Guantes de caucho butilo, Guantes de PVC.

PROTECCIÓN PARA LA PIEL:

Usar ropa de protección estándar.

PROTECCIÓN PARA LOS OJOS:

Llevar gafas de seguridad química (ajustadas al contorno del rostro).

RECOMENDACIONES DE HIGIENE:

Tener disponible una fuente para lavar los ojos. Se recomienda tener disponible una ducha de seguridad. Si se contamina la ropa, quitarla y lavar completamente el área afectada. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE:

Minimizar los vertidos de la mezcla al medio ambiente.

PRODUCTO

POLYDEM S.A.

DEMIDE DP-37

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 9.

Forma

Apariencia Olor

Densidad relativa (25 °C)

Densidad

pH (mezcla en agua) Punto/intervalo de fusión Punto/intervalo de congelación

Punto de ebullición Punto de inflamación Inflamabilidad (sólido, gas)

Limites superior/inferior de inflamabilidad

Presión de vapor Solubilidad en aqua

Coeficiente de reparto octanol/agua Temperatura de auto inflamación Temperatura de descomposición Viscosidad

Propiedades explosivas Propiedades comburentes Peso molecular

Líquido

Color ámbar - marrón

Característico 0.85 - 0.95

No aplica <10.5

Sin datos

-5°C

Sin datos 70 - 80°C

No aplica

Sin datos

Sin datos

No soluble Sin datos

10. **ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

ESTABILIDAD:

Estable en condiciones normales.

RIESGO DE POLIMERIZACIÓN:

No ocurre polimerización peligrosa.

CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE: