
PS STABI PB
N401SA02
FUSE P.B
N401SB02
for TABLE
for VIEW CRT UNIT
for HV (OIL)
for HV (DRY)
for P.SW
for RP
for CMP
for DP
for Cooling 1
for Cooling 2
for VACUUM
for POWER SW
for Table
SEM-401
POWER SUPPLY UNIT
結線図
N401S16 1/3
明石製作所
昭和55年4月1日
訂正理由
指定なき線材は0.3sq
AC100V, J35 ~ J41 に於ける番号を示す。