WiSe21/22
Gedächtnisprotokoll (TdF)

- konstruktive Gestaltung von Gusswerkstücken (3 Fehler finden und verbessertes Gussteil einzeichnen)
- Ober- und Untergrenze des C-Gehalts bei Grauguss im Fe-C-Diagramm einzeichnen
- 3 Verfahren des thermischen Abtragens nennen
- Vor- und Nachteile des Walzprofilierens und ein alternatives Verfahren mit einem Nachteil nennen
- 2 Vorteile des Laserauftragsschweißens nennen
- Unterteilung des Lichtbogenschmelzschweißens nennen
- Unterteilung der Beschichtungsarten nennen
- Gussgefüge in einer Form einzeichnen und beschriften
- Gussgefüge kurz erklären
- Galvanisieren erklären
- 2 Eigenschaften nennen, die sich bei der Wärmebehandlung ändern
- Alle Verschleißmechanismen nennen
- Hydrodynamische Reibung erkennen
- Adhäsion erkennen
- Abrasionserscheinungen nennen
- Stribeckdiagramm einzeichnen und Hydrodynamische Reibung ebenfalls einzeichnen
- Bauteil gezeigt und ein passendes Verfahren für jeden Schritt wählen (3 Schritte)
- Welchen Kennwert verbessert Schleifen?
- Bandschleifen einzeichnen
- englisches Wort für Abstreck-Gleitziehen
- Was passiert, wenn die Niederhaltekraft zu klein ist?
- Was passiert, wenn die Niederhaltekraft zu groß ist?
- Druck ausrechnen
- Ra und Rz benennen
- Ziehverhältnis beim Weiterzug berechnen
- 3 Vorgänge der Erstarrungsmorphologie aufzählen
- Welchen Grauguss für hohe Festigkeit und wenig Dämpfung, welches Legierungselement beeinflusst diese Grafitbildung?
- Tiefziehbild beschriften
- Wie kann man ein Bauteil mit komplexer Geometrie Gratfrei fertigen, wie heißt das Verfahren und die Gruppe und was ist der Nachteil des Verfahrens und nennen Sie je einen Vor- und Nachteil des ursprünglichen Verfahrens
- Welches Verfahren aus der Massivumformung kann noch Gleise rundbiegen
- Zug Druck Umformverfahren genannt, mit 3 verschiedenen Schmiermitteln (unterschiedlicher Reibkoeffizient), welches wählen Sie und warum?
- Was kostet mehr Kraft Voll- Vorwärtskaltfließpressen oder Voll-Rückwärtskaltfließpressen und warum?
- Sie schmieden ein Bauteil, an welchen Teilen muss nachbearbeitet werden (Skizze war Gesenkschmieden mit Grat, Schmiedkraft von oben und unten), Kreuze setzen an welchen Stellen die Nachbearbeitung stattfinden muss
- Pressmaschinen nennen und bei der weggebundenen die Kurve für die Geschwindkeit in Abhängigkeit vom Kurbelwinkel einzeichnen
- Reibschweißen erläutern
- Welche Kräfte wirken in radialer Richtung beim Kaltfließpressen

- Aufgabe zur Volumenkonstanz rechnen
- Warum biegt sich etwas zurück nach dem Biegen (Rückfederung) und wie kann man das verhindern
- 3 Aufgaben von Beschichten
- Untergruppen des Beschichtens
- Diagramm zur Durchführbarkeit eines Strangziehprozesses
- Versagensarten beim Tiefziehen
- 1 Vorteil und 1 Nachteil von Kleben
- Spanbildung (Bilder beschriften und begünstigende Eigenschaften auftragen)
- Spannung beim Fließpressen angeben
- Gegenlauffräsen-Geschwindigkeiten angeben
- Idealen Reibungskoeffizienten beim Drahtziehen auswählen
- Diagramm Scherschneiden zäher/spröder Werkstoff