# Схема действия факторов

#### Входные к.у.

- Расстояние от источника до заготовки
- Время нанесения
- Угол наклона
- Внутренний диаметр

#### Входные к.ну.

- Чистота заготовки
- Чистота распыляемого материала

## Выходной параметр:

Отношение толщин на противолежащих проекциях

### Входные нк.ну.

- Квалификация оператора
- Состояние оператора
- Калибровка и настройка инструментов измерения