

Rapport séance 4 :

Cette séance aura été pour moi très éprouvante. Dans un premier temps j'ai présenté les croquis du support de caméra au référent de la découpeuse laser qui m'a conseiller de joindre les trois pièces si dessous par des crans collé au lieu de de les visser entre elles.

Version 1 avec vis:



Version 2 avec crans et collage :



Cependant des problèmes de géométrie sont apparues couplés à des problèmes d'unités sur le logiciel. J'ai tout essayé afin de les résoudre mais cela en vain. Je n'ai donc eu d'autre choix que ne concevoir une nouvelle pièce plus simple mais moins rigide et abandonner les pièces de la version 2.

Malgré ces soucis j'ai pu finaliser cette pièce puis la découper. Voici le résultat final :

