

OMCP — Relatório de Análise Preditiva

Missão: LUNA-7 | Gerado em: 04/06/2026 05:40 UTC

Resumo Executivo

Risco Geral da Missão	ALTO
Score de Risco	0.9 / 1.0
Falhas Previstas (7d)	4
Precisão do Modelo ML	96.2%

Previsões de Falha — Próximos 7 Dias

Sensor	Probabilidade	Previsão	Severidade
Câmara Propulsão	92%	06/06/2026	Crítico
Antena Comunicação	67%	09/06/2026	Alto
Radiação Casco	67%	09/06/2026	Alto
Reservatório He-3	45%	13/06/2026	Médio

Recomendações Operacionais

- Intervenção imediata** no sensor PROP-CAM-001 — probabilidade de falha 92% em 06/06/2026.
- Monitoramento reforçado** do sensor COMM-ANT-02 — verificar em até 48h.
- Monitoramento reforçado** do sensor RAD-HULL-007 — verificar em até 48h.
- Acompanhar sensor FUEL-HE3-001 nas próximas leituras.