## Nowe pytania z 2017:

- "co trzeba zrobić żeby dostac funkcje lambda mając R różniczkowac bo lambda= -R'/R"
- definicja współczynnika gotowości elementu naprawialnego (prawdopodobieństwo przejścia, prawdopodobieństwo stacjonarne, cos jeszcze)
- jeśli P(A)= 0.4 i P(B)= 0.5 i są rozłączne to: a) A i B są zależne b) A i B są niezależne c) nie można stwierdzić na podstawie danych

Było też pytanie z rozkładem wykladniczym i niezawodnością systemu równoleglego

1)	Dla systemu szeregowego złożonego z n elementów o wykładniczym rozkładzie czasu życia						
•	A) - funkcja niezawodności w chwili t jest większa niż dla pojedynczego elementu.						
	B)	- funkcja niezawodności w chwili t jest mniejsza niż dla pojedynczego elementu.					
	//ponieważ $Ri(t) < 1$ , a $R(t) = R1(t) * R2(t) *$ , czyli mnożymy czynniki mniejsze od 1, zatem im jest ich						
	mniej, tym R(t) jest większe						
	C)	- funkcja niezawodności w chwili t nie zależy od liczby elementów					
2)	W systemie transmisji sygnału telewizji cyfrowej kodowanie Reeda-Solomona ma na celu						
	A)	- usunięcie skutków przekłamań dla pojedynczych bitów.					
	B)	- zminimalizowanie prawdopodobieństwa pojawienie się długiego ciągu zer.					
	C)	- zwiększenie liczby bitów przesyłanych w jednostce czasu.					
3)	Różnica boolowska funkcji F(x1, x2, x3) = AND( OR(xl, x2), x3 ) względem zmiennej x3 jest równa						
	A)	OR(xl, x2)					
	B)	AND(x1, x2)					
	C)	OR(x2, x3)					
4)	Jeżeli dla zdarzeń A i B. P(B) = 0.4 i prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń A i B wynosi 0.3 to						
praw	dopodobie	ństwo					
waru	ınkowe zajś	cia zdarzenia A pod warunkiem, że zaszło zdarzenie B wynosi					
	A)	0,7					
	B)	0,12.					
	C)	0,75.					
5١	loćli v	vynikiem hadania niezawodnościowego 100 elementów jest próba obcieta, w której					

- zaobserwowano tylko 40 czasów do uszkodzenia, wówczas wyznaczenie parametrów rozkładu czasu życia metodą największej wiarogodności
  - A) nie jest możliwe.
  - B) jest możliwe, na podstawie wektora 40 liczb
  - c) jest możliwe, na podstawie wektora 100 liczb.
- 6) Histogram zmiennej losowej to rysunek prezentujący
  - A) jej funkcję dystrybuanty.
  - B) przebieg wartości średniej tej zmiennej w funkcji liczności próby.
  - C) przynależność jej realizacji do poszczególnych zakresów wartości.
- 7) Aby zredukować prawdopodobieństwo zakłócenia pracy układu cyfrowego przez stany metastabilne przerzutników
  - A) należy używać przerzutniki o jak najkrótszym czasie podtrzymania (hold time) tH

	в)	- naieży używać przerzutniki o jak najdłuższym czasie podtrzymania (noid time) th						
	C)	- należy używsać przerzutniki o jak najkrótszym czasie ustawienia (set-up time) ts.						
8)	W pev	vnym układzie cyfrowym wyjście bramki XOR(xl, x2) uległo uszkodzeniu typu "sklejenie z 1".						
Wekt	or testowy	wykrywający (lub wektory testowe wykrywające) to uszkodzenie to						
	A)	x1=1, x2=1						
	В)	x1 =0, x2=0						
	C)	<b>oba powyższe //</b> jezeli bramka zostala sklejona z 1, to znaczy, ze na wyjsciu jest zawsze 1.						
	Musisz to zbadac, czyli podac takie sygnaly, aby na wyjsciu w dzialajacej bramce bylo 0 : dla xora							
	i 0 0. Jakbys mial skleenie z 0, to musialbys zrobic na odwrot, czyli podac takie sygnaly, aby na wyj							
	1 (w prz	ypadku xora jest to 1 0 lub 0 1).						
9) ۱	Wykres probabilistyczny dla rozkładu Weibulla							
	A)							
	В)	- służy do weryfikacji przypuszczenia, że próba pochodzi z rozkładu Weibulla						
	C)	- przedstawia funkcję intensywności uszkodzeń tego rozkładu.						
10)	W syster	nie transmisji cyfrowej z modulacją QPSK. dla częstotliwości fali nośnej 100 MHz można w ciągu						
sekur	ndy przesłać							
	A)	- 100 Mb						
	В)	- 200 Mb // jest na to jakis wzor lub cos ?//na jeden okres fali nośnej przypadają 2 bit. dzieki						
	C)	- 300 Mb						
11)		unkcja niezawodności dla systemu szeregowego jest						
	A)	- splotem funkcji niezawodności jego elementów.						
	B)	- sumą funkcji niezawodności jego elementów.						
	C)	- iloczynem funkcji niezawodności jego elementów.						
12)	Aby okre	eślić jednoznacznie rozkład normalny (Gaussa) czasu życia należy podać wartości liczbowe						
	A)	- trzech parametrów.						
	В)	- wszystkich elementów próby.						
	C)	- dwóch parametrów. // W rozkładzie normalnym trzeba sprecyzować wartość						
	oczekiwa	aną i odchylenie standardowe.						
13)		stanie do transmisji sygnałów dwóch skręconych przewodów (skrętki) powoduje, że						
	A)	<ul> <li>zmniejsza się wpływ zakłóceń i zmniejsza się szerokość pasma kanału transmisji.</li> </ul>						
	В)	<ul> <li>zmniejsza się wpływ zakłóceń i zwiększa się szerokość pasma kanału transmisji.</li> </ul>						
	C)	- możemy przesyłać jednocześnie dwa różne sygnały.						
		elementu znane są następujące wartości funkcji niezawodności: R( 1000 h) = 0.7, R(2000 h) =						
0.6. Z	i tego wynik	a, że prawdopodobieństwo awarii elementu w przedziale (1000, 2000) godzin wynosi						
	A)	0.42						
	В)	0.65						
	C)	0.1 //dlaczego tak jest?liczymy dystrybuantę P(1000 <x<2000) =="" r(2000)-r(1000)<="" td=""></x<2000)>						
15)DI	a elementu	, którego czas życia opisuje zmienna losowa o rozkładzie wykładniczym						
,	A)	- funkcja intensywności uszkodzeń jest funkcją malejącą.						
	B)	- funkcja intensywności uszkodzeń jest funkcją liniowo rosnącą.						
	C)	- funkcja intensywności uszkodzeń jest funkcją stałą    .						
	-	the state of the s						

16) Jeśli wiadomo, że stan metastabilny pewnego przerzutnika trwa przeciętnie 150ps, to								
prawo	lopodobier	ństwo tego, że będzie trwał on dłużej niż 50ps, wynosi						
	A)	exp(1/3)						
	В)	0.05						
	c)	exp(3)						
17)	Stacja ra	diowa nadaje program wykorzystując falę nośną o częstotliwości 88,9 MHz, tak więc długość fali						
•	j wynosi ol							
	A)	4,672 m						
	B)	88.9 cm						
	C)	3.375 m						
18)	"Krzywa wannowa" to charakterystyczny z uwagi na kształt							
•	A)							
	В)	- wykres obrazujący przebieg funkcji niezawodności wielu obiektów technicznych.						
	c)	- wykres obrazujący przebieg funkcji intensywności uszkodzeń dla rozkładu Weibulla.						
19)	Funkcja niezawodności elementu nienaprawialnego R(t) określa prawdopodobieństwo, że element							
	A)	- będzie sprawny co najmniej do chwili t.						
	B)	- ulegnie uszkodzeniu dokładnie w chwili t.						
	C)	- ulegnie uszkodzeniu przed nastąpieniem chwili t.						
20)	W systemie transmisji sygnału telewizji cyfrowej zastosowanie przeplotu (interleaving) ma na celu							
	A)	- synchronizację obrazu i dźwięku						
	В)	- zmniejszenie wpływu błędów grupowych powstających podczas transmisji.						
	C)	- korekcję barw obrazu w oparciu o model barw luminancja - chrominancja.						
21)	Funkcja intensywności uszkodzeń dla systemu szeregowego jest							
	A)	<ul> <li>sumą logarytmów funkcji intensywności uszkodzeń jego elementów.</li> </ul>						
	В)	- sumą funkcji intensywności uszkodzeń jego elementów.						
	C)	- iloczynem funkcji intensywności uszkodzeń jego elementów.						
22)	Metoda największej wiarogodności							
	A)	- może być wykorzystana do analizy wyników prób obciętych I rodzaju, ale nie II rodzaju						
	В)	- może być wykorzystana wyłącznie do analizy prób pełnych.						
	C)	- może być wykorzystana do analizy wyników prób obciętych I rodzaju						
	(time-censored)							
	lub II ro	dzaju (failure-censored).						
23)	W systemach transmisji cyfrowej zastosowanie tzw. scramblera ma na celu							
	A)	- zmniejszenie liczby przesyłanych bitów (kompresja)						
	В)	<ul> <li>unikniecie w sygnale długich ciągów zer i jedynek.</li> </ul>						
	C)	- poprawę stosunku sygnału do szumu w kanale transmisyjnym.						
24)	Metoda największej wiarogodności służy do							
-,	A)	- wyznaczania liczności próby, która zapewnia wiarygodne wnioskowanie z badań.						
	В)	- wyliczania wartości liczbowych estymatorów parametrów zmiennych losowych.						
	C)	- określania prawdopodobieństwa popełnienia błędu pierwszego rodzaju.						

## Pare innych pytań z innych grup:

- Długość przedziału generują(???)ezsynchronizowanego sygnału D. To prawdopodobieństwo stanu metastabilnego przy cego metastabilność przerzutnika wynosi W=20ps. Jeśli zostanie on użyty do próbkowania częstotliwością 100MHz nikażdej ??? D szacuje się na

   A) -0,002 (?)
   B) exp(-20) // znalazłem coś takiego : "Prawdopodobieństwo, że układ pozostaje w stanie metastabilnym przez czas t jest proporcjonalne do e -t , ale nigdy nie spada do zera.", więc jeżeli dobrze rozumiem to z tego wynika odpowiedź B
   C) -0,05

   Jeśli jest dana funkcja niezawodności elementu nienaprawialnego to wyznaczenie średniego czasu życia
- 2) Jeśli jest dana funkcja niezawodności elementu nienaprawialnego to wyznaczenie średniego czasu życia tego elementu wymaga wykonania operacji
  - A) calkowania
  - B) różniczkowania
  - C) splotu
- 3) Dystrybuanta czasu życia systemu równoległego jest równa
  - A) sumie logarytmów dystrybuanty czasu życia jego elementów.
  - B) iloczynowi dystrybuant czasu życia jego elementów.
  - C) sumie dystrybuant czasu życia jego elementów
- 4) Rozkład wykładniczy jest
  - A) rozkładem dwumodalnym
  - B) szczególnym przypadkiem rozkładu Weibulla
  - C) rozkładem zmiennej losowej dyskretnej
- 5) Jeżeli dla zdarzeń A i B. prawdopodobieństwo ich wystąpienia dane są jako P(A)=0,4 i P(B)=0,5 , to prawdopodobieństwo ich sumy może wynieść
  - A) 0,7
  - B) 0,2
  - **C) 0,9** //to suma prawd. minus część wspólna, ale ona nie jest podana...a w pytaniu jest może, więc chyba ta odpowiedź

//0,2 jest niemozliwe, a 0,7 jesli czesc wspolna=0,2

//właściwie to a i c, bo jak są zależne to wtedy a // jak sa niezalezne to wtedy C chyba // miałem to pytanie i było dopisane "A i B nie są rozłączne"

- 6) Przy zwiększaniu liczby elementów systemu równoległego, jego średni czas życia
  - A) nie zmienia się
  - B) maleje
  - c) rośnie < ---? //chyba C, skoro średni czas życia to całka z R(t) a R(t) dla równoległego to iloczyn R(t) każdego elementu, to czym więcej R(t) tym większa całka, tak mi się wydaje

Też mi się tak wydaje, bo równoległy pada, jak padnie ostatni element. Im ich więcej, tym więcej może pierdolnąć zanim przestanie działać, tak na chłopski rozum

- 7. Układ cyfrowy o trzech sygnałach WE x1...3 i jednym WY y zbudowany jest z dwóch bramek jak w równaniu y = AND(OR(x1,x2),x3). Uszkodzenie typu "sklejenie z 1" na wyjściu bramki OR wykryje wektor testowy (x1,x2,x3) równy:
  - A) "001"
  - B) "010"
  - C) "000"
- 8. W pewnym układzie cyfrowym wejście x1 bramki NAND(x1,x2,x3,x4) uległo uszkodzeniu typu "sklejenie z 0".

Króra z	noniższyc	ch wartości	wektora (	x1.x2.x3	.x4	) może to	wykazać?
NOTOL	POINTSTY	cii waai tosci	WCKCOIG	ハエッハとッハン	,,,,	, ,,,,,,,	WYNAZAC:

- A) "0000"
- B) "1000"
- C) "1111"
- 9. W przypadku, gdy rozkład zmiennej losowej został opisany przy pomocy funkcji gęstości prawdopodobieństwa f(x), to żeby wyznaczyć dystrybuantę F(x) tej zmiennej należy wykonać operację
  - A) logarytmowania.
  - B) różniczkowania.
  - C) całkowania.

•