
Поток: КиИГ R25 3135-40 1.2-26 человек

№ п/п	Ф.И.О.	Номер варианта
1	Алсайфи Мустафа М А	1
2	Ануфриев Андрей Сергеевич	2
3	Бабаамми Юсеф	3
4	Бахуров Николай Алексеевич	4
5	Бурцева Евгения Витальевна	5
6	Добрынин Михаил Иванович	6
7	Кривова Анастасия Дмитриевна	7
8	Кузнецов Артём Сергеевич	8
9	Кузнецов Дмитрий Константинович	9
10	Мора Альварадо Адриана	10
11	Мостафа Эхаб Ахмед Абделвахаб Мохамед	11
12	Новошинский Роман Игоревич	12
13	Пискуровский Степан Григорьевич	13
14	Романов Марк Романович	14
15	Смолко Константин Михайлович	15
16	Хоу Сянсю	16
17	Цинь Лан	17
18	Цуй Вэй	18
19	Чжу Цзочэнь	19
20	Чуйкина Ирина Андреевна	20
21	Чурочкин Дмитрий Владимирович	21
22	Чэнь Бохань	22
23	Швецов Арсений Павлович	23
24	Юдин Арсений Евгеньевич	24
25	Юй Цзяньян	25
26	Якупова Екатерина Вячеславовна	26


1



D1=15 мм. Количество отверстий – 8. D2=80 мм; D3=50 мм; D4=120 мм; D5=90 мм; D6=170 мм (окружность центров отверстий); D7=200 мм;  $\alpha1$ =30°;  $\alpha2$ =30°. X=2 мм; L=115 мм; M=120 мм; h=15 мм; P=45 мм; k=45 мм; b=20 мм.


#### Задание 3.1

2



D1=100 мм; D2=90 мм; D3=60 мм; D4=45 мм; D5=40 мм; D6=30 мм; D7=50 мм; D8=75 мм (окружность центров отверстий); D9=10 мм (количество отверстий – 4); X=1 мм; L=85 мм; l1=10 мм; l2=2 мм; l3=30 мм; l4=15 мм; l5=20 мм.


3




D1=120 мм; D2=70 мм; D3=90 мм (окружность центров отверстий); D4=10 мм (количество отверстий – 8); D5=50 мм; D6=50 мм; D7=25 мм; M=35 мм; X=1 мм; L=95 мм; l1=15 мм; l2=30 мм; l3=40 мм; l4=35 мм;  $\alpha$ =30°.

# Задание 3.1

4




M=45 мм; D1=100 мм; D2=70 мм; D3=30 мм; D4=40 мм; D5=60 мм; D6=85 мм (окружность центров отверстий); D7=7 мм (количество отверстий – 4). X=1 мм; L=95 мм; l1=15 мм; l2=25 мм; l3=20 мм; l4=25 мм.



M1=75 мм; M2=60 мм; D1=120 мм; D2=100 мм (окружность центров отверстий); D3=10 мм (количество отверстий – 4); D4=50 мм; D5=60 мм; D6=40 мм. X=1 мм; L=90 мм; l1=15 мм; l2=10 мм; l3=20 мм; l4=30 мм.

# Задание 3.1




M=45 мм; D1=100 мм; D2=30 мм; D3=15 мм; D4=60 мм; D5=80 мм (окружность центров отверстий); D6=7,5 мм (количество отверстий – 4); X=1 мм; L=90 мм; l1=15 мм; l2=10 мм; l3=20 мм.

7 φαска Xx45° φαска Xx45° φαска Xx45°


D1=30 мм. Количество отверстий – 8. D2=160 мм; D3=100 мм; D4=240 мм; D5=180 мм; D6=340 мм (окружность центров отверстий); D7=400 мм;  $\alpha1$ =35°;  $\alpha2$ =35°. X=5 мм; L=230 мм; M=240 мм; h=30 мм; P=90 мм; k=90 мм; b=40 мм.

#### Задание 3.1




D1=230 мм. D2=180 мм (окружность центров отверстий); D3=25 мм; D4=15 мм. Количество отверстий – 4. D5=60 мм; D6=75 мм; D7=100 мм; D8=120 мм; D9=130 мм; X=2,5 мм; L=145 мм; L=95 мм; L=20 мм; L=20 мм; L=20 мм; L=20 мм; L=3 мм; L=20 мм; L=20 мм; L=3 мм; L=3 мм; L=3 мм; L=20 мм; L=3 мм; L=4 мм; L4 мм; L4


9



D1=170 мм. D2=100 мм; D3=120 мм; D4=100 мм; D5=80 мм; D6=140 мм (окружность центров отверстий); D7=15 мм. Количество отверстий – 8. X=2 мм; L=115 мм; l1=20 мм; l2=60 мм; l3=70 мм.


# Задание 3.1






D1=240 мм; D2=150 мм; D3=110 мм; D4=90 мм; D5=110 мм; D6=20 мм. Количество отверстий – 8. D7=200 мм (окружность центров отверстий);  $\alpha1$ =25°;  $\alpha2$ =35°. X=2 мм; L=135 мм; l1=15 мм; l2=70 мм; l3=25 мм; l4=35 мм; l5=13 мм; l6=30 мм; l7=5 мм.

# 11




M=120 мм; D1=100 мм; D2=60 мм; D3=30 мм; D4=70 мм; D5=50 мм; D6=10 мм (количество отверстий – 4). X=1,6 мм; L=85 мм; L1=20 мм; L2=30 мм; L3=10 мм; L4=15 мм; L5=20 мм.

# Задание 3.1




D1=200 мм; D2=84 мм; D3=100 мм; D4=70 мм; D5=15 мм (количество отверстий – 4); D6=170 мм (окружность центров отверстий); D7=100 мм; D8=120 мм; D9= 140 мм. X=2 мм; L=155 мм; l1=20 мм; l2=60 мм; l3=35 мм; l4=25 мм;  $\alpha$ =45°.




M=50 мм; D1=110 мм; D2=35 мм; D3=20 мм; D4=65 мм; D5=85 мм (окружность центров отверстий); D6=7,5 мм (количество отверстий – 4); X=1 мм; L=95 мм; l1=20 мм; l2=15 мм; l3=25 мм.

# Задание 3.1



M1=150 мм; M2=120 мм; D1=240 мм; D2=200 мм (окружность центров отверстий); D3=20 мм (количество отверстий – 4); D4=100 мм; D5=120 мм; D6=80 мм. X=2 мм; L=180 мм; l1=30 мм; l2=20 мм; l3=40 мм; l4=60 мм.


**15** 



M=90 мм; D1=200 мм; D2=140 мм; D3=60 мм; D4=80 мм; D5=120 мм; D6=170 мм (окружность центров отверстий); D7=15 мм (количество отверстий – 4). X=2 мм; L=190 мм; l1=30 мм; l2=50 мм; *l*3=40 мм; *l*4=50 мм.


#### Задание 3.1

**16** 




D1=240 мм; D2=140 мм; D3=180 мм (окружность центров отверстий); D4=20 мм (количество отверстий -8); D5=100 мм; D6=110 мм; D7=50 мм; M=75 мм; X=4 мм; L=200 мм; l1=30 мм; l2=60 мм; l3=80 mm; l4=70 mm;  $\alpha=30^{\circ}$ .

# **17**




D1=200 мм; D2=180 мм; D3=120 мм; D4=90 мм; D5=80 мм; D6=60 мм; D7=100 мм; D8=150 мм (окружность центров отверстий); D9=20 мм (количество отверстий – 4); X=2 мм; L=170 мм; l1=20 мм; l2=4,5 мм; l3=60 мм; l4=30 мм; l5=40 мм.

#### Задание 3.1




D1=235 мм; D2=145 мм; D3=105 мм; D4=85 мм; D5=105 мм; D6=15 мм. Количество отверстий – 8. D7=195 мм (окружность центров отверстий);  $\alpha1$ =20°;  $\alpha2$ =30°. X=2 мм; L=130 мм; l1=12 мм; l2=65 мм; l3=20 мм; l4=30 мм; l5=10 мм; l6=25 мм; l7=7,5 мм.




D1=17 мм. Количество отверстий – 8. D2=85 мм; D3=55 мм; D4=115 мм; D5=92 мм; D6=175 мм (окружность центров отверстий); D7=205 мм;  $\alpha1$ =25°;  $\alpha2$ =40°. X=2,5 мм; L=120 мм; M=120 мм; h=17 мм; P=42 мм; k=50 мм; b=25 мм.

# Задание 3.1



D1=115 мм. D2=95 мм (окружность центров отверстий); D3=7,5 мм; D4=5 мм. Количество отверстий – 4. D5=30 мм; D6=40 мм; D7=50 мм; D8=60 мм; D9=65 мм; X=1 мм; L=100 мм; l1=55 мм; l2=40 мм; l3=10 мм; l4=5 мм; l5=45 мм; l6=5 мм.


# 21




D1=90 мм; D2=85 мм; D3=50 мм; D4=35 мм; D5=30 мм; D6=20 мм; D7=40 мм; D8=70 мм (окружность центров отверстий); D9=9 мм; (количество отверстий – 4); X=1 мм; L=75 мм; l1=10 мм; l2=2,5 мм; l3=15 мм; l4=7,5 мм; l5=10 мм.

#### Задание 3.1

# 22




M=220 мм; D1=200 мм; D2=85 мм; D3=60 мм; D4=140 мм; D5=100 мм; D6=20 мм (количество отверстий – 4). X=2 мм; L=140 мм; l1=30 мм; l2=60 мм; l3=20 мм; l4=20 мм; l5=40 мм.




D1=400 мм; D2=168 мм; D3=200 мм; D4=140 мм; D5=30 мм (количество отверстий – 4); D6=340 мм (окружность центров отверстий); D7=200 мм; D8=240 мм; D9= 285 мм. X=4,5 мм; L=310 мм; l1=40 мм; l2=120 мм; l3=70 мм; l4=50 мм;  $\alpha$ =45°.

# Задание 3.1




M=90 мм; D1=200 мм; D2=60 мм; D3= 30 мм; D4=120 мм; D5=165 мм (окружность центров отверстий); D6=15 мм (количество отверстий – 4); X=2 мм; L=180 мм; l1=30 мм; l2=20 мм; l3=40 мм.




M1=80 мм; M2=65 мм; D1=125 мм; D2=105 мм (окружность центров отверстий); D3=10 мм (количество отверстий – 4); D4=50 мм; D5=65 мм; D6=45 мм. X=1 мм; L=95 мм; l1=20 мм; l2=15 мм; l3=25 мм; l4=35 мм.

# Задание 3.1




M=50 мм; D1=105 мм; D2=75 мм; D3=35 мм; D4=45 мм; D5=65 мм; D6=90 мм (окружность центров отверстий); D7=10 мм (количество отверстий – 4). X=1 мм; L=100 мм; l1=20 мм; l2=30 мм; l3=25 мм; l4=30 мм.



D1=125 мм; D2=75 мм; D3=100 мм (окружность центров отверстий); D4=12,5 мм (количество отверстий – 8); D5=55 мм; D6=60 мм; D7=25 мм; M=35 мм; X=1 мм; L=120 мм; l1=20 мм; l2=35 мм; l3=45 мм; l4=40 мм;  $\alpha$ =30°.

#### Задание 3.1

28



D1=105 мм; D2=95 мм; D3=65 мм; D4=50 мм; D5=45 мм; D6=35 мм; D7=55 мм; D8=80 мм (окружность центров отверстий); D9=10 мм (количество отверстий – 4); X=1 мм; L=90 мм; l1=15 мм; l2=2,5 мм; l3=35 мм; l4=20 мм; l5=25 мм.