

Задание 6-8

На основе выданного сборочного чертежа и указанных на нём справочных размеров выполнить:

- 3d-модель и сборочный чертеж узла, состоящего из деталей 3, 4, 8, 9, 12, 14, 15
- спецификацию этого узла
- 3d-модели и чертежи деталей номер 4 и 8.

Нумерация деталей в новом узле должна начинаться с начала, то есть с 1, обозначение: СУИР.09.XX.000 СБ, где XX – ваш вариант в этом семестре.

Название: Узел сборочный.

Примечание: деталь поз. 14 изобразить в количестве 2 шт, которые находятся в соединении с дет. поз. 4.



Стандартные изделия вставляются из библиотеки Компас – Приложения – стандартные изделия – вставить элемент. Далее по поиску вводите номер ГОСТ, выбираете элемент, устанавливаете в нем свои параметры, например, для винта – это диаметр резьбы и длина.

Для определения размеров можно вставить скриншот со сборочным чертежом в чертеж/эскиз Компаса, подгоняя масштаб картинки, пока не совпадут размеры на картинке и проставленный аналогичный размер в Компасе. Или пользоваться масштабным коэффициентом.

Масштабный коэффициент:

$$k = \frac{\text{один из размеров на чертеже, мм}}{\text{его измеренное, например, линейкой значение, мм}}$$

Далее: измеряется любой отрезок на чертеже и умножается на k с округлением результата до целого числа или до кратного 0,5 мм.



1. * Размеры для справок.
2. Подвижные соединения смазать смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74.
3. Осевое перемещение валов в пределах 0,03-0,05 мм.
4. Мертвый ход на валике поз.5 при неподвижном валике поз.4 не более 11 угл. мин.
5. Статический момент на валике поз.4 не более 2,09 Нмм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Механизм передаточный Сборочный чертёж		
Разраб.							
Проб.					Лист 1 из 1		
Т.контр.							
Н.контр.					Формат А3		
Утв.							

[illegible]

Формат А4

[illegible]

Формат А4