

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

WARNING


Parents and guardians, read the following instructions before use.

- CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years.

CAUTION


- Pay attention to sharp parts and edges.
- Pay attention to sharp parts. Be careful when handling.
- Cut the necessary parts from the runner carefully, and discard the remnants.
- To avoid suffocation, do not put the plastic bag over your face.

《組み立てる時の注意》●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。●部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。●塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。●尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。
《Notes on assembly》●Carefully read the instructions before assembling. ●Check the part numbers, and cut them cleanly with nippers. ●Use of water-based paint is recommended for safety reasons. ●Pay extra attention when handling sharp points and edges.



別売りの30 MINUTES MISSIONS の各機体に取り付けよう!

Attach it with each of the
30 MINUTES MISSIONS units (sold separately)!




30MM 1/144 eEXM-17 アルト [各色] (別売り)
30MM 1/144 eEXM-17 ALTO [each color] (sold separately).

- ※お好みで、色々な箇所にエフェクトパーツを取り付けてください。
- * Place effect parts anywhere you like.

画像は一例です。
The images are simply a few examples.


説明は一例だ! エフェクトを組み合わせて飾ろう!

The instructions are only examples! Combine and display effects!



パーツの向きや形状に注意してください。
Make sure that the parts are facing the right ways and in the right positions.

選んで組み立てよう!
Select a part to attach!




※このパーツは自由にお使いください。
* Use these parts as you like.

おもて面の取り付け方は一例です。お客様の工夫でお取り付けください。


The other side of this paper provides one example of how to attach the model. Please refer to the other side and use your imagination when attaching the model.

PARTS LIST パーツリスト

CE-1 (PS)



CE-3 (PS)



※本商品は精密な加工を施している為、製造工程上、部品形状には多少の差異がございます。

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがあります。ご了承ください。

* Intricate processing may create small differences in the parts during manufacturing.
* Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing.