
Se va a estudiar los esfuerzos y deformaciones en elementos de sección transversal sometidos a pares de torsión.



Eje de transmisión.



Eje sometido a torsión






Acoples flexibles

Análisis preliminar de los esfuerzos en un eje



















Figura 3.6 Modelo de un eje



Todas las secciones transversales permanecen planas y sin distorsión (cada sección transversal gira como una placa solida rigida)

Deformaciones en un eje circular



Figure 3.7 Ele con soporte filia





Hay que tener consideraciones especiales para analizar secciones no circulares

En casos prácticos se recomienda el uso del METODO DE LOS **ELEMENTOS FINITOS**



Figure 3.13 Deform contante.



Y: deformación por contante P. 0 = Y. L

Y= P.6 ... (21

C. radio externo

Ymax = deformación por costante máxima dividiend:

P: Una distancia radial a chalquier pouto

Ymax = (-, 0)



Para una carga axial:


Para una carga a torsión:

G: módulo de rigidez o módulo de corte del material





En forma grafica




T= Tmax. J

Para una sección circular, el momento polar de inercia J, para un radio c es:

Problema 01

Un par de torsión T = 3 kN·m se aplica al cilindro de bronce sólido mostrado en la figura. Determine a) el máximo esfuerzo cortante, b) el esfuerzo cortante en el punto D que yace sobre un círculo de 15 mm de radio dibujado en el extremo del cilindro, c) el porcentaje del par de torsión soportado por la porción del cilindro dentro del radio de 15 mm.




b)
$$\gamma_{B} = \frac{\beta_{B}}{c} \gamma_{max} \sim \gamma_{B} = \frac{0.015m}{0.03m} \gamma_{B} = \frac{35 MPa}{c}$$


c)
$$T_{D} = \frac{T_{D} \cdot P_{D}}{T_{D}} = \frac{T_{D} \cdot T_{D}}{P_{D}}$$
 $T_{D} = \frac{35 \times 10 \cdot P_{0} \cdot 7.9522 \times 10^{8} \text{ m}^4}{0.015 \text{ m}}$

Problema 02

El vástago sólido AB tiene un diámetro d_s = 1.5 pulg y está hecho de un acero con un esfuerzo cortante permisible de 12 ksi, mientras que la manga CD está hecha de latón y tiene un esfuerzo cortante permisible de 7 ksi. Determine el par de torsión T máximo que puede aplicarse en A.




Para la manga CD



Para el vastago AB

La carga máxima permisible para que se cumpla ambos requisitos es T=7952.16 lbf.pulg

Los esfuerzos normales y cortantes o una combinación de ambos pueden encontrarse bajo la misma condición de carga, dependiendo de la orientación del elemento elegido.



Ángulo de giro en el rango elastico



Figura 3.20 Ángulo de giro
$$\phi$$
 $\phi = \frac{TL}{JG}$ Ángulo de giro ϕ (en radianes)






Figura 3.21 Secciones y pares de torsión múltiples.




Para un eje de sección variable



$$d\phi = \frac{T\,dx}{JG}$$


$$\phi = \int_0^L \frac{T \, dx}{JG}$$

Ejes estáticamente inderteminados




φ
_{1 = angulo de giro de la porción AC}

φ₂ = angulo de giro de la porción CB




Problema 08

Los pares de torsión mostrados en la figura se ejercen sobre las poleas B, C y D. Si se sabe que todo el eje está hecho de aluminio (G = 27 GPa), determine el ángulo de giro entre a) C y B, b) D y








El ángulo de giro entre A y B

$$\phi = \frac{TL}{JG} \qquad \frac{\text{Ángulo de giro}}{\text{(en radianes)}}$$




Chumacaia

El ángulo de giro entre B y C




El ángulo de giro entre C y D



$$\phi_{c|g} = \phi_c - \phi_B$$
 $\phi_D - \phi_g = \phi_{D|g} = 0, 149042 \text{ rad} + 0, 182502 \text{ rad} = 0,26134 \text{ rad}$
 $\phi_{D|c} = \phi_D \cdot \phi_C$


Diseño de ejes de transmisión


Las especificaciones principales que deben cumplirse en el diseño de un eje de transmisión son la potencia que debe transmitirse y la rapidez de rotación del eje. La función del diseñador es seleccionar el material y las dimensiones de la sección transversal del eje, para que el esfuerzo cortante máximo permisible del material no sea excedido cuando el eje transmite la potencia requerida a la rapidez especificada.



Problema 16


Los dos ejes sólidos y los engranes que se muestran en la figura se emplean para transmitir 16 hp desde el motor A hasta la máquina herramienta en D, a una velocidad de 1 260 rpm. Si se sabe que el esfuerzo cortante permisible es de 8 ksi, determine el diámetro requerido a) del eje AB, b) del eje CD





Problema 19


Si se sabe que el eje escalonado que se muestra en la figura transmite un par de torsión de magnitud r=2.50 kips-pulg, determine el estuerzo cortante máximo en el eje cuando el radio del filete es a) $r=\frac{1}{6}$ pulg, b) $r=\frac{3}{16}$ pulg.



Mag. Ing Omar Bejarano

Problema 05


La varilla solida BC tiene un diámetro de 30 mm y está hecha de un aluminio para el que el esfuerzo cortante permisible es de 25 MPa. La varilla AB es hueca y tiene un diámetro está hecha de un latón para el que el esfuerzo cortante permisible es de 50 MPa. Determine a) el máximo diámetro interior de la varilla AB para el que el factor de seguridad es el mismo para cada varilla, b) el máximo par de torsión que puede aplicarse en A.



Para el laton, la barra hueca AB

Problema 06

Un par de torsión con magnitud T = 100 N·m se aplica al eje AB del tren de engranes mostrado. Si se sabe que los diámetros respectivos de los tres ejes sólidos son $d_{AB} = 21$ mm, $d_{CD} = 30$ mm y $d_{EF} = 40$ mm, determine el esfuerzo cortante máximo en a) el eje AB, b) el eje CD, c) el eje EF.



Esfuerzo cortante máximo

Para el eje CD

Para el eje EF