Compensador en Adelanto

El Polo se Trata de ubicar la suficientemente legas à la rèquera, para no influir en la modificación que hace el cero, del controlado

O Sea el sistema:

$$R = \begin{cases} \frac{4}{5(5+1)} \end{cases}$$

2) Analizamos las caracteristicas del sistema con realimentación y ganancia unitaria, para ver si sodo con ganancia pura.

(del controlados) se podria: megorar la respuesta.

$$\frac{\gamma_{(S)}}{R_{(S)}} = \frac{4}{s^2 + 5 + 4} = \frac{wn^2}{s^2 + 2 \varepsilon wn} s' + wn^2$$

Por comparación:
$$Wn=2$$


$$2EWn=1 - 1 E = 0.25$$

$$\% MP = e^{\frac{-11E}{V1-E^2}}100 = \frac{44.4\%}{100}$$

$$7s (2\%) = 47 - 4 = 8 sg$$

segun los datos obtenidos se concluye que hay mucho sobre impulso.

3 Analizamos el LGR de la planta:



The bases que los polos deseados rengan la parte real -1
$$\begin{vmatrix} 5_{1,2} = -1 \pm j \, W_{1} \sqrt{1-\epsilon^{2}} \\ MP = 20\% \end{vmatrix}$$

Como MP = 20% = 100 e
$$\sqrt{1-\epsilon^2}$$

 $\ln(0.2) = \frac{-71 \epsilon}{\sqrt{1-\epsilon^2}}$

ademas
$$-EW_{n} = -1$$

 $W_{n} = 1 = 1 = |W_{n} = 2.193|$
 $E = 0.456$

Con E y Wn construyo mis polas deseadas en LG. [S1,2=-1 ± 11.952]

(5) Verificamos si los polos deseados en LG perrenecen o no al LGR del sistema no compensado y asea por e xobservación del LGR del sistema No compensado x se utilice la condición de angulo

$$Tg \propto = \frac{1.952}{1}$$
 $272ng(\frac{1.952}{1}) = \infty$

$$\omega = 62.8742$$

$$\theta_1 = 180 - 62.87$$

$$\theta_1 = 117.1$$

$$\frac{0^{\circ} - \theta_{1} - \theta_{2}}{\text{Zero}} = 0^{\circ} - 117.1 - 90 = -207.1^{\circ}$$

$$Como no ros ultra - 180^{\circ}$$

$$Como no ros ultra - 180^{\circ}$$

$$entonicis el purão S = -171.1952$$

$$No persencie al Lor$$


Para que la suma de angulos de los ceros menos los origulos de los polos sea -180° se necesita:

$$-207.1^{\circ} + \times_{3} = -180$$

$$\left[\times_{3} = 27.1^{\circ} \right] \text{ agregar esle}$$

$$\text{2 agulo Conel}$$

$$\text{Campensalon.}$$



Sabemos que hay que agregar 27.1° conel compensador.

- Una forma es figarel valor del cero del compensador.

g luego de Terminar el valor del polo del mismo

Es cogetnos arbitrariamente el valur del cero

en
$$\left[\frac{z_{-2}}{z_{-1}}\right]$$
entonces $\theta_{2c} = \tau g'\left(\frac{1.952}{1}\right) = 62.9^{\circ}$

Elpolo debe aporta. $\theta pc = 62.9 - 27.1$ $\frac{\theta pc = 35.8}{100}$ $\frac{\theta pc = 79'(1.952)}{1000} = 35.8$

El compensador hasta el momento seria:


$$|G_{C(S)} = K_{C(S+2)}|$$
 $(S+3.7)$

Falta calcular la ganancia de compensador Kc, para el los aplicamos la condición de magnitud.


$$\left| kc > \frac{4}{s(s+1)} \cdot \frac{(s+2)}{(s+3.7)} \right|_{s=-1+1.952j} = 1$$

Finalmente el compensador sera:

$$6ccs) = 1.63(s+2)$$
 $(s+3.7)$




Ejemplais Compensador en Adelanto Sca el Sistema del ejemplo anterior



Recordondo se necesito que el controlodor aporte 27.1°

Se coloca el cero debojo del polo deseado (soloparte real) Solución

y el polo se ubica de forma que salis/290:



$$\left[\frac{E}{2c}=-1\right]$$

$$Tg(\varphi_{pc}) = \frac{1.952}{B}$$
 $Tg(62.9) = \frac{1.952}{B}$
 $1.9542 = \frac{1.952}{B}$
 $B \approx 1$
 $Pc = -1 - 1$
 $Pc = -2$

El compensador Scra?

$$6\cos x + \cos x = 6\cos x$$

Falza determinar Kc par la condición de Magnisud

Condición de Magnitud:

$$|K_{C} \times (S+1) \times \frac{4}{\sqrt{(S+2)}}| = 1$$

$$|K_{C} \times \frac{4}{\sqrt{r^{2}+1,952^{2}}} \times \frac{1}{\sqrt{r^{2}+1,952^{2}}}| = 1$$

Ejercicio : Compensador en Adelanzo Sea el sistema 6cs) = 5 \$(0.5\$+1).


se deser que el sistema en Lazo cerrado tenga los siguientes polos: $s_{1,2} = -3 \pm 2\sqrt{3}j = -3 \pm 3.464j$

Solución

- De Por verificación del LGR, el polo descado no pertinece.

 al LGR, por ello el controlador modificara el LGR.

 haciendolo pasar por este punto.
- (2) Calculamos el valor del angulo que debe añadir el compensador usando la condición de angulo.




$$\theta_1 = 180 - \frac{180}{11} \left(2 \text{ Tan} \left(2 \sqrt{3} \right) \right)$$

$$\theta_1 = 130.89$$
 $\theta_2 = 180 - 180 \left(a72n \left(2\sqrt{3} \right) \right)$

Vemos que contidad debemos agregar con el compensador: $0^{\circ}-130.89^{\circ}-106.10^{\circ}=-237^{\circ}$

Paraque llegue 2 -180° la les agregar 57°



Aplicamos un método que recomienda:

Añadir el cero debajo de la parte real del polo deseado

en este caso:

| Ze = -3 |

Entonces el aporto es -90° por dicho Ec

faltaria 90-57=33°]. Portanto el polo del

cumpensador aportaria dicho angulo restante.

$$Tg 33^{\circ} = \frac{2\sqrt{3}}{A}$$

$$A = \frac{2\sqrt{3}}{Tg 33} = 5.33$$


Entonces: $P_{C} = -3 - 5.33 = 8.33$ $\left| P_{C} = -8.33 \right|$


Finalmente la ganancia se calcula por la condición de magnizud:

 $\left| k_{C} \times \frac{CS+3}{(S+8.33)} \frac{5}{5(0.5,5'+1)} \right| = 1$

| Kc = 3.03

6c = 3.03(S+3) (S+8.33)





Egercicio : Compensador Adelanto

Sea el siguiente sistema:


$$G(s) = \frac{400}{s(s^2 + 30 s + 200)}$$

Se desea una respuesta en Lazo cerrado con E= 0.5 Wa=13.5 rad/s

Solveron

Calculamos los polos deseados:

| S1,2=-6.75 ± 11.69j |





$$\theta_1 = \frac{180}{T_1} 2 \tan \left(\frac{11.69}{6.75} \right) = 59.997 \Rightarrow \theta_p = 120$$

$$\theta_2 = \frac{180}{71} \text{ atan} \left(\frac{11.69}{10-6.75} \right) = 74.46$$

$$\theta_3 = \frac{180}{71} 2720 \left(\frac{11.69}{20-6.75}\right) = 41.42.$$

- Aplicamos el Mezodo de la Bisectis peras determinar el polo y tero del compensador






$$\alpha = 180 - 30 = 90$$

$$|\alpha = 60|$$

$$Tg 60 = 11.69$$

$$|x = 6.75|$$



Se necesito que el

compensador aporte.

55.8=56° aproximadamente


Portanto trazamos 2 rectas

con 56/2 =28° a la derecha

y a la izquierda de la

bisecti.

(2)
$$\Theta_{p} + 28 + 28 + 2 + 90 = 180$$
. $\Theta_{p} = 32^{\circ}$



① Tang 88 =
$$\frac{11.69}{x_1}$$
 = 28.63

$$X_{1}=0.4079$$
 $\Rightarrow Z_{C}=6.75+0.4079$ $Z_{C}=7.1579$ con signo negativo


(2)
$$tang 32^{\circ} = \frac{11.69}{X_2} = 0.6249$$

$$|X_2 = 18.7079|$$
 $-7P_c = 18.7079 + 6.75$
 $|P_c = 25.45|$ Consigno negativo.

$$\left| \frac{1}{5} \frac{400}{5(5^{2} + 305 + 200)} + \frac{(5 + 7.1579)}{(5 + 25.45)} \right| = 1$$

Kc=13.62

(4)
$$\left| 6c(s) = 13.62, \frac{(s+7.1579)}{(s+25.45)} \right|$$
 (ompensador -



Controlador PD : (Lugar Geometrico)

Seael sistema.
$$G(s) = \frac{1}{s(s+i)(s+3)}$$

Se necesità que el sistema en Lazo Cerrado satisfaga:


Css a un escalar univario menor que 0.1

Polos dominantes 5=-1±2j

Solución

- Como el sissemo es de Tipo 1, su ess =0. Portanzo no se requiere ninguna corrección de la respuesta permanente
- Dibyamos el LGR

Observamos que el polo deseado no pertence al LER.




$$\theta_1 = 180 - 79(\frac{2}{7}) = 116.56$$

$$\theta_3 = \overline{79} \left(\frac{2}{2}\right) = 45$$

El 2ng ulo a añoder sevio x=72º.

El controlodor PD:
$$Kc(TdS'+1) = KcTd(S'+1)$$

El $Z_C \Longrightarrow TdS+1=0$
 $\left|S'=-\frac{1}{Td}\right|$



$$Tg(72) = \frac{2}{A} \rightarrow A = \frac{2}{Tg72} = \frac{2}{3.077} = 0.65$$

Entonces
$$\frac{2}{2}c = -A - 1 = -0.65 - 1$$

$$\frac{1}{2}c = -1.65$$

$$\frac{2}{7a}c = -1.65$$

$$\frac{1}{7a} = -1.65$$

$$\frac{1}{7a} = 0.6$$

Colculomos la ganoncia que garontice que los Polos deseados. Sean los Soluciones de la Ec. característica a laza cerrada

$$\left| \frac{k_{c}T_{d}(s+1.65)}{s(s+1)(s+3)} \right|_{s=-1+2j} = 1$$

$$KCTd = 6$$
 $[KC=10]$
 $[6p0 = 10(0.65+1)]$

(2) Compensadores en Azrago.

Si un sistema Irana Buenas caracteristicas de Respuesta
Transitoria pero no satisface los requerimientos en respuesta
permanente se usa la compensación en atrazo.

- El compensador en este casa No debe modificar apreciablemat.

- El compensador en este casa No debe modificar apreciablemat.

el LGR. para lo cual se colocan el Zero y polo cercadol.

Grigen. Por ello no Tendran efecto sobre la condicion de moduli

y angulo

 $|6cG| = |kc(S+\frac{1}{4})| \approx 1 \quad |kc=1|$ $\frac{|5+\frac{1}{87}|}{|5+\frac{1}{87}|} \approx 1 \quad |kc=1|$

16ccs < 5°


Sea of sistema

Se desea que los polus en lazo cerrado sean

$$S_{1,2} = -2 \pm 2\sqrt{3}j^{*}$$

Solución

(3) Verificamos condición de angulo:



(b) Verjusmos la condición de Magnitud.

$$\left| \frac{K1}{s(s+4)} \right|_{-2+2\sqrt{3}} = \frac{K1}{16} = 1$$

[K=16] paraque comple la condición de megnitud

Elsistama Seria: 6cs) = 16/s(s+4)

(Calculomos Kr del Sistems NO compensado.

$$K_{V} = \lim_{s \to 0} SG(s) = \lim_{s \to 0} \frac{16}{5-10} = \frac{4}{5}$$

$$\left| k_{V} = \frac{4}{5} \right|$$

$$B = \frac{20}{4} = 5$$

$$Z_{C} = -0.05$$

$$P_{C} = -0.03 = -0.01$$

$$|\frac{5+0.05}{5+0.01}| = \frac{3.98}{4} \approx 1$$

(umple Caldina)

$$\frac{15+0.05-15-0.01}{15+0.05} = \frac{4}{119.4^{\circ}-119.9^{\circ}} = 0.5^{\circ} \times 5$$

$$6ccs) = \frac{5+0.05}{5+0.01}$$

Ejercicio: LGR.: PI

El LGR deun SC de retroalimatación simple se muestra

$$(vy = 6cs) = \frac{s+2}{(s-2)^2}$$

(3) Dismoi el controlador, que satisfaga:

La mojor respuesta tiansitoria y permanente a Lazo Cerrado . Talque 7 ss (2%) ≤ 1

Solución

$$T_{S} = \frac{4}{Ewr} \leq 1 \implies Ewr \geq 4$$

De la grafica del LGR Hay posibles valoras, porcym

$$\begin{bmatrix} S = -4 \pm 3.5 \end{bmatrix} 6 \begin{bmatrix} S = -4 \end{bmatrix}$$

Analizando la unicación de los posibles 's' conclumos. que si la Ec. caract en lazo cerredo en S=-4±3.5, el É'. Seria Ralque generatio un sobreimpulso mayor aque si las polo deseados sean s=-4

Porello seesloge S=-4 Hallomus el valor de la Ganoncia:

$$\left| k_{c} \frac{(s+z)}{(s-2)^{2}} \right| = 1 \qquad k_{c} \frac{(z)}{(6)^{2}} = 1$$

$$\frac{\left|6_{70702} = 18(5+2)\right|}{(5-2)^2} \quad | solo (m 400 6anoncio) \\
= | el sistema Se hace estable$$

El sistema anterior requiere:

Kv=20


Tss(2%) \leq 4

E>1

En este cool como 6p(s) = $\frac{(5+2)}{(5-2)^2}$ se necesito reducir el error a la rampa, pur lo que se hara necesano atomentar. el zipo del sistema ya sea con un PI o PID

Como Ts = 4 24 Ewn > 1

OBservando el LER Vernos



Como EWR 7,1

Tomamos el Zc=-1.5.

Se figa el Pd=-1

Se figa el Pd=-1

$$\left| k_{c} \frac{(S+2)}{(S-2)^{2}} \frac{(S+1.5)}{5} \right| = 1$$


School ETY

School ETY

Elmismo fomera

parte del LER

Kc=18



La Ec. caraci. en Lazo corrado:

Parloque se vintua que el polo dominante es 5=-1

-Luego
$$K_{V}=\lim_{s\to 70} s' \left(\frac{18(s+z)}{(s-z)^2}\right) \left(\frac{s+1.5}{5}\right) = 13.5$$

El KV>20, por elle se crastada, el Pododominaño hacia.
el cero, por lo que aumañora la ganancia y por ende KV

$$\left| kc \frac{(s+2)}{(s-2)^2} \frac{(s+1.5)}{s} \right|_{s=-1.25} = 1$$

$$k_{v} = lim s \left(70.42 \left(5+2 \right) \left(5+1.5 \right) \right) = 52.81$$

$$6c(s) = 70.42 \left(\frac{5+1.5}{5} \right) = \frac{kc}{7.5} \left(\frac{7.5}{1.5} \right)$$

Controlador PiD

Exemplo Se requiere introducir un controlador que garantice que la respuesta en Lazo cerrado tenga:

Planta

$$\begin{array}{c}
7 & 52\% \leq 1 \\
Wd \leq 2 \\
K & 7,20
\end{array}$$

Solución

$$T_{S} = \frac{4}{\epsilon} = 1$$

$$\varepsilon = \sqrt{3}/3$$

$$Wd = Wn\sqrt{1-\epsilon^{2}} = 2$$

$$w_{n} = 4\sqrt{3}$$

Entonces los polos desendo: 51,2=-4 ± 29

Ahora, la respuesta permanente exige aumentarel Tipo de SISTEMA, entonces el controlador debe se 1 9I o PID purque el cero en el ovigen del Integral reduce Essa Rampa Entonces considerando el polo del integrador:

$$\theta_{1} = 180 - (180) * \vec{g}'(\frac{2}{4}) = 153.44$$

$$\theta_{2} = 180 - (180) * \vec{g}'(\frac{2}{3}) = 146.3$$

$$\theta_{3} = 180 * T\vec{g}'(\frac{2}{1}) = 63.44$$

Sumando angulos.

$$0 - 153.44 - 146.3 - 63.44 = -363.56$$

$$2 = -180 - (-363.56)$$

$$2 = -184 - apoils necessio$$

$$do los 2 = -05$$

Esta contidad de angulo no puede seranadida por un Cero, por lo tanto debe ser un Pio, yaque Jime 2 ceros

Ubi (ación
$$\sqrt{\text{deseado}}$$
) $\sqrt{Z_1 = -4}$

The seado $\sqrt{Z_1 = -4}$

The seado $\sqrt{Z_1 = -4}$

The seado $\sqrt{Z_1 = -4}$

Colocamos un cero debajo de la porte real del polo deseado (parte real) el cual aporta 900

Zero politante =
$$1/84 - 90 = 94$$

Zero polit = $946 - 10 = 94$
 $= 180 - 94$
 $= 180 - 94$
 $= 180 - 94$

$$Tg(86 \times 7) = \frac{2}{x}$$

$$14.3 = \frac{2}{x} \times = \frac{2}{14.3} = 0.14$$

$$Z = -4 + 0.14$$

$$Z = -3.86$$

$$6prd = k_c (s+4)(s+3.88)$$

Apliamos condicion de angulo

$$\frac{\left|\frac{1}{(s+1)(s+3)}\right| k(s+4)(s+3,88)}{s} = 1$$

$$\left| k \approx 9 \right|$$

Entonces nuestro PID:

$$\frac{9(s+4)(s+3.88)}{s'} = \frac{k_C}{T_4 s'} (T_4 T_4 s' + T_4 s' + 1)$$


$$L(s^2 + 8t + 4t)$$

$$\frac{9(s^{2}+85+16)}{5} = \frac{K_{c}T_{d}}{5} \left(s^{2} + \frac{1}{7a}s^{4} + \frac{1}{7aT_{i}}\right)$$

$$\frac{1}{K_{c}=72}$$

P_I-D (Lugar Geometrico)

Dado el sistema



Calcule dos para mestro de un controledor P, PI, PD


Calcule dos para mestro de un controledor P, PI, PD

adecuado pora que el sistema responda a sopolo dominantes


Si, z = -2 ± 21

Solución

$$G\mathcal{H} = \frac{\perp}{(5+3)(5+6)}$$



P: Proporcional
Se observa que con un proporcional purono se podro.
Lograr lo polos diseads.



$$\Theta_{1} = \left(\tau g^{-1}\left(\frac{2}{\tau}\right)\right) \times \frac{180}{\tau_{1}} = 63.44$$

$$\Theta_{2} = \frac{180}{\tau_{1}} \times \tau g^{-1}\left(\frac{2}{4}\right) = 26.6$$

$$2ero = 63.44-26-6 = -180$$


 $2ero = -180+90 = -90$

En la dosgraficas de 26R

Se visualiza que ninguna de las

ramas de 126R, puede contener la

polos deseada



del calculo anterior

$$\Theta_1 = 6344$$
 $\Theta_2 = 26.6$
 $\Theta_3 = 180 - \frac{180}{1} \frac{79}{1} \left(\frac{2}{2}\right) = 135$

$$d = -180 + 225$$

$$d = 45$$

Calculo de l Cero:

$$Tg \propto = \frac{2}{x}$$

$$x = \frac{2}{Tg} \propto = \frac{2}{Tg} 45 = \frac{2}{1} = 2$$
Enton (c) $a = -4$

|6pk66c|=1 |Kc=10|

$$6_{pI} = 10\left(\frac{s+4}{s}\right) = k_{p}\left(1 + \frac{14}{s}\right)$$

$$= k_{p}\left(1 + \frac{1}{s}\right)$$

$$k_{p} = 10 \quad \text{Ti} = 0.25$$