oites-robotisees-a-double-embrayage-22,



Sciences
Industrielles de
l'Ingénieur

Chapitre 1

Détermination des liaisons équivalentes

Cours

- Savoirs et compétences :
 - Mod2.C34 : chaînes de solides;
 Mod2.C34 : degré de mobilité du modèle;
 - □ Mod2.C34 : degré d'hyperstatisme du modèle;
 - □ Mod2.C34.SF1 : déterminer les conditions géométriques associées à l'hyperstatisme;
 - Mod2.C34 : résoudre le système associé à la fermeture cinématique et en déduire le degré de mobilité et d'hyperstatisme.



Robot humanoïde Lola



Simulateur de vol Lockheed Martin

	Introduction	2
1.1	Rappel sur les torseurs des liaisons	2
1.2	Graphe des liaisons	2
2	Liaisons équivalentes	2
2.1	Liaisons en parallèles	2
2.2	Liaisons en série	2



1 Introduction

1.1 Rappel sur les torseurs des liaisons

Définition De manière générale, le torseur cinématique peut être noté :

$$\left\{\mathcal{V}\!\left(i/j\right)\right\} = \left\{\begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega\!\left(i/j\right)} \\ \overrightarrow{V\!\left(P \in i/j\right)} \end{array}\right\}_{P} = \left\{\begin{array}{c} p_{ij} \overrightarrow{x} + q_{ij} \overrightarrow{y} + r_{ij} \overrightarrow{z} \\ u_{ij} \overrightarrow{x} + v_{ij} \overrightarrow{y} + w_{ij} \overrightarrow{z} \end{array}\right\}_{P} = \left\{\begin{array}{c} p_{ij} \quad u_{ij} \\ q_{ij} \quad v_{ij} \\ r_{ij} \quad w_{ij} \end{array}\right\}_{P,\mathcal{R}}.$$

On notera n_c le nombre d'inconnues cinématiques d'une liaison. En d'autres termes, n_c correspond donc au nombre de mobilités de la liaison.

Définition De manière générale, le torseur statique peut être noté :

$$\left\{ \mathcal{T} \left(i \to j \right) \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{R \left(i \to j \right)} \\ \overrightarrow{\mathcal{M} \left(P, i \to j \right)} \end{array} \right\}_{P} = \left\{ \begin{array}{c} X_{ij} \overrightarrow{x} + Y_{ij} \overrightarrow{y} + Z_{ij} \overrightarrow{z} \\ L_{ij} \overrightarrow{x} + M_{ij} \overrightarrow{y} + N_{ij} \overrightarrow{z} \end{array} \right\}_{P} = \left\{ \begin{array}{c} X_{ij} & L_{ij} \\ Y_{ij} & M_{ij} \\ Z_{ij} & N_{ij} \end{array} \right\}_{P, \mathcal{R}} .$$

On notera n_s le nombre d'inconnues statiques d'une liaison. En d'autres termes, n_s correspond au degré de liaison. On a $n_s = 6 - n_c$.

1.2 Graphe des liaisons


Définition Selon la forme du graphe de liaisons, on peut distinguer 3 cas :

Les chaînes ouvertes






Les chaînes fermées





Les chaînes complexes





On appelle cycle, un chemin fermé ne passant pas deux fois par le même sommet. À partir d'un graphe des liaisons donné, il est possible de vérifier qu'il existe un nombre maximal de cycles indépendants. Ce nombre est appelé nombre cyclomatique.

En notant L le nombre de liaisons et S le nombre de solides, on note γ le nombre cyclomatique et on a : $\gamma = L - S + 1$.



- Dans le cas d'une chaîne ouverte, γ est nul.
- À partir du graphe de structure, il est possible de déterminer le nombre cyclomatique d'une chaîne complexe... si elle n'est pas trop complexe.

2 Liaisons équivalentes

- 2.1 Liaisons en parallèles
- 2.2 Ligisons en série