

# MODÉLISATION DES CHAÎNES DE SOLIDES DANS LE BUT DE DÉTERMINER LES CONTRAINTES GÉOMÉTRIQUES DANS LES

PSI - PSI \*

**MÉCANISMES** 



# TOIT ESCAMOTABLE DE 206 CC

#### 1 OBJECTIFS

#### 1.1 Objectif technique

# Objectifs:

- Vérifier les performances du système en termes d'actions mécaniques transmissibles.
- Détermination d'une loi entrée/sortie en effort et cinématique.
- Analyser le mécanisme et déterminer le degré d'hyperstatisme.


# 2 Présentation et proposition d'organisation de TP

#### 2.1 Compétences visées

- Analyser les composants d'un système et le cahier des charges du système
- Modéliser les actions mécaniques
- Simuler le comportement à l'aide d'un logiciel de simulation mécanique
- Expérimenter et Analyser les écarts entre modèle et réel

#### 2.2 Matériel utilisé

- Toit escamotable 206 CC.
- Logiciel d'acquisition
- Logiciel de simulation SolidWorks meca3D



#### 2.3 Organisation


Trois rôles sont définis :

- □ Chef de projet : doit réaliser l'analyse fonctionnel du système en lien avec les différentes modélisation (expérimentales, analytiques et numériques) et ainsi définir une problématique. Il devra également veiller à la cohésion de groupe et savoir tisser les liens entre les 3 responsables. Il doit réaliser une synthèse (A4 RECTO VERSO)
- □ Responsable expérimentateur : doit mettre en place une expérimentation (protocole à définir et campagne d'essai).
- □ Responsable modélisation simulation: doit mettre en place la modélisation du problème à l'aide des outils de la statique et cinématique et doit mettre en place un modèle de simulation numérique à l'aide du logiciel SolidWorks Meca3D.



### 2.4 Méthodologie

Pour chaque simulation et chaque mesure, la méthode est la suivante :



Pour chaque simulation, compléter ce tableau (qui apparaitra dans la synthèse) :

	Caractéristiques,	Domaine de validité,
	définitions	hypothèses
Modèles de comportement		
et/ou de connaissance		
Solveur, calcul		
Modèle du produit :		
composants et relations		
Modèle de l'environnement :		
composants et relations		

Pour chaque mesure, définir l'objectif et compléter ce tableau (qui apparaitra dans la synthèse) :

	Caractéristiques,	Domaine de validité,
	définitions	hypothèses
Phénomènes physiques observés		
Capteur, conditionneur,		
Mesure		
Maquette,		
produit du labo		
Environnement recréé,		
Excitateur		

### 3 ANALYSE DU SYSTÈME

Activité 1. Réaliser la chaine structurelle permettant d'identifier les différents composants

Activité 2. Faire une analyse fonctionnelle du système en proposant un diagramme des exigences permettant de définir une problématique du TP en lien avec les modélisations demandées.



Activité 3. Faire le lien entre les 3 autres parties et donc les 3 autres membres du groupe pour quantifier les écarts entre :

- Performances attendues
- Performances réelles
- Performances simulées



# 4 ANALYSE DU MÉCANISME

#### Activité 4.

Expérimentateur	Modélisateur
<ul> <li>Comment sont réalisées les liaisons pivots? (Surfaces géométriques en contacts, jeu fonctionnel)</li> <li>Que faut-il faire pour transformer simplement le pivot en une liaison à mobilité (s) supérieure (s)?</li> <li>À l'aide du système articulé démonté, préciser si les liaisons pivots sont avec jeu ou pas. Comment est gérer dans ce cas l'hyperstatisme?</li> <li>Identifier les capteurs sur le système (technologie, position, grandeur mesurée).</li> <li>À l'aide du logiciel d'acquisition identifier les grandeurs mesurables.</li> </ul>	<ul> <li>Effectuer le graphe de structure du mécanisme.</li> <li>Y a-t-il des mobilités internes?</li> <li>À l'aide d'une étude globale donner la mobilité et l'hyperstatisme du modèle ainsi défini.</li> <li>Quelles sont les conséquences de l'hyperstatisme théorique obtenu?</li> <li>Sont-elles justifiées pour ce type de mécanisme?</li> <li>À l'aide de la maquette numérique, faire l'analyse mécanique et observer le degré d'hyperstatisme:</li> <li>Copier le dossier « toit CAO » dans votre dossier personnel</li> <li>Ouvrir SolidWorks et activer meca3D (outil&gt;compléments)</li> <li>Ouvrir le fichier « 1 - TOIT ESCAMOTABLE.SLDASM »</li> <li>Le modèle étant déjà paramétré, observer la modélisation des liaisons et des actions mécaniques.</li> </ul>

# 5 DÉTERMINATION DES PARAMÈTRES D'ENTRÉE DES ESSAIS

# 5.1 Modélisation cinématique de la loi E/S

#### Activité 5.

Expérimentateur	Modélisateur
<ul> <li>Mettre en place une campagne d'essais expérimentaux permettant de quantifier les relations entrée/sortie cinématique</li> <li>À l'aide du logiciel d'acquisition choisir les tracés les plus appropriés et les exporter vers Excel.</li> </ul>	mécanique.  • Les paramètres cinématiques déjà



Activité 6. En fonction des résultats expérimentaux justifier la valeur des paramètres d'entrée du modèle simulé. Interpréter les écarts entre le modèle simulé et réel.

# 5.2 Modélisation de la loi E/S en actions mécanique transmissible

Activité 7.

Expérimentateur	Modélisateur
<ul> <li>✓ Mettre en place une campagne d'essais expérimentaux permettant de quantifier les relations entrée/sortie en action mécanique transmissible</li> <li>✓ À l'aide du logiciel d'acquisition choisir les tracés les plus appropriés et les exporter vers Excel.</li> </ul>	<ul> <li>✓ Proposer un schéma cinématique paramétré du mécanisme</li> <li>✓ Établir la loi entrée-sortie en action mécanique transmissible du mécanisme et comparer vos résultats avec l'analyse globale conduite précédemment</li> </ul>