# Modélisation des chaînes de solides dans le but de déterminer les contraintes géométriques dans les mécanismes

Chapitre 2 - Hyperstatisme

Sciences
Industrielles de

l'Ingénieur

TD

# Système de dépose de poudre

Concours Centrale Supelec – TSI 2016 Savoirs et compétences :

- Mod2.C34 : chaînes de solides;
- Mod2.C34 : degré de mobilité du modèle;
- Mod2.C34 : degré d'hyperstatisme du modèle;
- □ Mod2.C34.SF1 : déterminer les conditions géométriques associées à l'hyperstatisme;
- Mod2.C34: résoudre le système associé à la fermeture cinématique et en déduire le degré de mobilité et d'hyperstatisme.


## Mise en situation

**Objectif** L'objectif de cette partie est de proposer un modèle du mécanisme constituant le déplacement de l'axe  $\overrightarrow{x}$  et de justifier certains choix technologiques.

### Travail demandé

**Question** 1 Déterminer le degré d'hyperstatisme de la liaison entre les solides 0 et 1.

Correction



#### Méthode cinématique :

- mobilité utile :  $m_u = 1$ ;
- mobilité interne :  $m_i = 0$ ;
- nombre de cycles :  $\gamma = 1$ ;
- nombre d'équations cinématiques :  $E_c = 6\gamma = 6$ ;
- nombres d'inconnues cinématiques :  $I_c = 2 \cdot 1 = 2$ .


Au final :  $h = m - I_c + E_c = 1 - 2 + 6 = 5$ .

# Méthode statique

- mobilité utile :  $m_u = 1$ ;
- mobilité interne :  $m_i = 0$ ;
- nombre d'équations cinématiques :  $E_s = 6(p-1) = 6(2-1) = 6$ ;
- nombres d'inconnues cinématiques :  $I_s = 2 \cdot 5 =$

Au final :  $h = m - E_s + I_s = 1 - 6 + 10 = 5$ .

**Question 2** Tracer le nouveau graphe de liaisons en tenant compte de l'introduction des deux soufflets métalliques.



**Question** 3 Déterminer en le justifiant le degré de mobilité du mécanisme ainsi modélisé en question précédente.

#### Correction

En réalisant une fermeture cinématique, on a  $\{\mathcal{V}(1_a/0)\}+\{\mathcal{V}(1_b/1_a)\}+\{\mathcal{V}(1_c/1_b)\}=\{\mathcal{V}(1_c/0)\}$ . Les torseurs étant considérés écrits au même point P, on a :

$$\begin{cases} p_{ba} + p_{cb} = 0 \\ q_{ba} + q_{cb} = 0 \\ r_{a0} = r_{c0} \end{cases} \qquad \begin{cases} v_{xba} + v_{xcb} = 0 \\ v_{yba} + v_{ycb} = 0 \\ v_{zba} + v_{zcb} = 0 \end{cases}.$$

Il s'agit d'un système de rang 6 avec 12 inconnues. On a donc  $m = I_c - r_c = 12 - 6 = 6$ .

**Question** 4 En déduire le degré d'hyperstatisme du système avec ses deux soufflets métalliques.

# Correction

On a  $h = m - I_c + E_c = 6 - 12 + 6 = 0$ .

#### Retour sur le cahier des charges

**Question** 5 Conclure en justifiant l'utilisation des soufflets.

#### Correction

1

Le soufflet permet donc de rendre le système isostatique. Il est ainsi possible de monter le système sans avoir à imposer des contraintes géométriques sur le mécanisme.