# Modélisation des chaînes de solides dans le but de déterminer les contraintes géométriques dans les mécanismes

Chapitre 2 – Hyperstatisme

Sciences
Industrielles de
l'Ingénieur

# **QCM**

### Mécanisme bielle - manivelle (ou pas...)


#### Savoirs et compétences :

- Mod2.C34 : degré de mobilité du modèle;
- □ Mod2.C34 : degré d'hyperstatisme du modèle;
- Mod2.C34: résoudre le système associé à la fermeture cinématique et en déduire le degré de mobilité et d'hyperstatisme.

## Hyperstatisme

**Question** *Pour chacun des mécanismes suivants, déterminer :* 


- la mobilité dans l'hypothèse d'un problème 3D;
- l'hyperstatisme dans l'hypothèse d'un problème 3D;
- l'hyperstatisme dans l'hypothèse d'un problème 2D.



 $m_{3D}$ :

 $h_{3D}$ :


 $h_{2D}$ :



 $m_{3D}$ :

 $h_{3D}$ :


 $h_{2D}$ :



 $m_{3D}$ :

 $h_{3D}$ :


 $h_{2D}$ :



 $m_{3D}$ :

 $h_{3D}$ :

 $h_{2D}$ :




1


 $m_{3D}$ :

 $h_{3D}$ :

 $h_{2D}$ :







- 1.  $m_{3D} = 2$ ,  $h_{3D} = 0$ ,  $h_{2D} = 0$ .
- 2.  $m_{3D} = 0$ ,  $h_{3D} = 2$ ,  $h_{2D} = 0$ .
- 3.  $m_{3D} = 1$ ,  $h_{3D} = 1$ ,  $h_{2D} = 0$ .
- 4.  $m_{3D} = 3$ ,  $h_{3D} = 0$ ,  $h_{2D} = 0$ .
- 5.  $m_{3D} = 1$ ,  $h_{3D} = 0$ ,  $h_{2D} = 0$ .
- 6.  $m_{3D} = 1$ ,  $h_{3D} = 2$ ,  $h_{2D} = 0$ .

- 7.  $m_{3D} = 2$ ,  $h_{3D} = 0$ ,  $h_{2D} = 0$ .
- 8.  $m_{3D} = 1$ ,  $h_{3D} = 1$ ,  $h_{2D} = 0$ .
- 9.  $m_{3D} = 1$ ,  $h_{3D} = 3$ ,  $h_{2D} = 0$ .
- 10.  $m_{3D} = 3$ ,  $h_{3D} = 0$ ,  $h_{2D} = 0$ .
- 11.  $m_{3D} = 2$ ,  $h_{3D} = 0$ ,  $h_{2D} = 0$ .
- 12.  $m_{3D} = 2$ ,  $h_{3D} = 0$ ,  $h_{2D} = 0$ .