









INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Přípravy na kroužek Mechatronika – KA6(A2d)

10. lekce – programování motorů, použití funkcí

Základy práce s funkcemi

Máme-li v našem programu kód, který se stále opakuje, můžeme jej umístit do **funkce**. Ve vlastním programu bude definovaný **pouze 1x** a na místa v programu, kde se kód opakuje, umístíme pouze **odkaz (volání) nadefinované funkce**. Použitím funkcí tedy **ušetříme spoustu času** při psaní kódu, náš **kód bude menší a přehlednější**.

Obecný předpis pro definici funkce:

```
návratový_typ identifikátor_fce(parametry_fce a jejich datové typy oddělené čárkou)

{
    příkaz1;
    příkaz2;
    .
    .
    .
    příkazN;
}
```

Návratový typ volíme dle hodnoty vrácené funkcí (int, double apod.). Pokud má funkce vracet hodnotu, přidáme na její konec příkaz **return**.

U funkcí, kde **nedochází** k návratu hodnoty, použijeme typ **void**. To samé platí pro parametry funkce. Funkce bez vracení parametrů by vypadala takto:

```
void identifikátor_fce(void)
{
         příkazy;
}
```

Celou funkci pak umístíme v kódu mimo funkci main.

Volání funkce

Funkci voláme následovně:

identifikátor_fce(parametry_fce oddělené čárkou);

Funkci můžeme volat **opakovaně** dle potřeby.











INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Praktické využití funkcí při pohybu vozítka

Příklad:

Založíme nový projekt v Atmel Studiu a v něm vytvoříme následující zdrojový kód:

```
#define F_CPU 800000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
{
       DDRD = ((1 << PD4) | (1 << PD5) | (1 << PD6) | (1 << PD7));
       while(1)
       {
              //Pohyb vpřed
              PORTD |= ((1<<PORTD5)|(1<<PORTD6));
              _delay_ms(2000);
              //Pohyb vlevo
              for (uint8 t i=0;i<=10;i++) {
                     PORTD ^= (1<<PORTD6);
                     _delay_ms(100);
              }
              //Pohyb vpravo
              for (uint8_t j=0;j<=10;j++) {</pre>
                     PORTD ^= (1<<PORTD5);
                     _delay_ms(100);
              }
              //Stop
              PORTD = 0x00;
              _delay_ms(2000);
              //Pohyb vzad
              PORTD |= ((1<<PORTD4)|(1<<PORTD7));
              _delay_ms(2000);
              PORTD &= ~((1<<PORTD4)|(1<<PORTD7));
       return 0;
}
```

Kód je bez použití funkcí, pokud bychom chtěli některé z pohybů opakovat, museli bychom celý kód pohybu psát znovu a znovu.

Tomu se použitím funkcí můžeme vyhnout.









INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Kód upravíme následovně:

```
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void vlevo()
       for (uint8_t i=0;i<=10;i++) {</pre>
              PORTD ^= (1<<PORTD6);
               _delay_ms(100);
       }
}
void vpravo()
       for (uint8_t j=0;j<=10;j++) {</pre>
               PORTD ^= (1<<PORTD5);
               _delay_ms(100);
       }
}
void vpred()
{
       PORTD |= ((1<<PORTD5)|(1<<PORTD6));
       _delay_ms(2000);
}
void vzad()
{
       PORTD |= ((1<<PORTD4)|(1<<PORTD7));
       _delay_ms(2000);
}
void stop()
{
       PORTD = 0x00;
       _delay_ms(2000);
}
int main(void)
       DDRD = ((1 << PD4) | (1 << PD5) | (1 << PD6) | (1 << PD7));
       while(1)
       {
               vpred();
               vlevo();
               vpravo();
               stop();
               vzad();
               stop();
       }
       return 0;
}
```

Ve funkci main pak již voláme pouze příslušné pohybové funkce, můžeme je opakovat, kolikrát budeme potřebovat. Hodnoty pro cyklus for můžeme místo pevného nastavení předávat přes parametry.

Vypracoval Radek Zvěřina.