- سیگنال aclk کلاک ورودی FIR filter با فرکانس 50 mHz است.
  - سیگنال s\_axis\_data\_tdata داده ورودی به FIRاست.
    - سیگنال m axis data tdata داده خروجی ست.
- سیگنال s\_axis\_data\_tvalid و قتی data و رودی کامل از روی فایل خوانده شد و روی s\_axis\_data\_tvalid فرار گرفت این سیگنال برای 0.5 کلاک 1 میشود و در negative edgeهمان کلاک 0 میشود.
- سیگنال s\_axis\_data\_tready وقتی داده کنونی کاملا پر دازش شد و آماده دریافت داده جدید بود این سیگنال 1 میشود.
  داده جدید زمانی به FIR filter داده میشود که این سیگنال 1 شده باشد و در لبه بالارونده کلاک باشیم.
- سیگنال m\_axis\_data\_tvalid وقتی خروجی آماده است 1 میشود و داده خروجی با 1 شدن این سیگنال در فایل خروجی نوشته می شود.

## نحوه نوشتن تست بنچ

ابتدا فایل داده های نویزی را با استفاده از system task هایی مثل fopen, \$fscanf, \$fmonitor\$ خواندیم و اعداد علامت دار ورودی را به FIR دادیم. سپس خروجی فیلتر را در فایلی به اسم "output\_FIR.txt" نوشتیم.