
AX_SR_A
I1
drücker
S
R
B
AX_SR
Q
AX_SPLIT_2_A
Si
AX_SPLIT_2
N
OUT1
OUT2
I2
I3
AX_OR_2
Si
AX_OR_2
IN1
IN2
OUT
E_DELAY
START
STOP
EO
Si
E_DELAY
T#50ms
DT
Q5
Q6
AX_SR_B
AX_SPLIT_2_B
drücker
S
R
B
AX_SR
Si
AX_SPLIT_2
IN
Q
OUT1
OUT2
Uebung_160b_AX
Motor Links/Rechtslauf Automatisierung IE