

Uebung_020e2_AX

DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1; AX_FB_TOF; Ausschaltverzögert