
AD_TO_AR_NUM
AD_TO_AR_NUM
AD_IN
AR_OUT
HysteresisParams_AR
HysteresisParam...
REAL#500.0
rMI
REAL#20.0
rDEAD
REAL#30.0
rHYSTERESIS
MI
DEAD
HYSTERESIS
AI4
INIT
INITO
DualHysteresis_...
TRUE
QI
QO
INPUT
OUT
MI
DEAD
HYSTERESIS
A2X_TO_QXA2
INIT
INITO
A2X_TO_QXA2
QI
QO
Output_Q1
Output_UP
Output_Q2
Output_DOWN
IN
Debug_234_AX
Zweipunktregler (Istwert/Sollwert/Hysterese/Master) via
DualHysteresis_AR_A2X + A2X_TO_QXA2 – reiner
Hardware-Aufbau ohne VT