
ADD_2
I1
REQ
CNF
Si
ADD_2
SINT#128
IN1
OUT
SINT#128
IN2
F_USINT_TO_UDINT
REQ
CNF
B
F_USINT_TO_UDIN...
IN
OUT
F_DIV
REQ
CNF
Si
F_DIV
UDINT#5000
IN1
OUT
IN2
F_MOVE
REQ
CNF
Si
F_MOVE
IN
OUT
F_GT
REQ
CNF
Si
F_GT
IN1
OUT
UDINT#200
IN2
AX_BOOL_TO_X
REQ
C
AX_BOOL_TO_X
OUT
Q1
Uebung_111_AX
Übung zum Integer Überlauf