
Messwert_N
INIT
INITO
REQ
C
NumericValue_PH...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
sswert_N
stObj
rPhys
HysteresisParams_AR
HysteresisParam...
REAL#500.0
rMI
REAL#20.0
rDEAD
REAL#30.0
rHYSTERESIS
MI
DEAD
HYSTERESIS
INIT
INITO
B
DualHysteresis_...
TRUE
QI
QO
INPUT
OUT
MI
DEAD
HYSTERESIS
A2X_2X_TO_2AX_1
Uebung_235_AX_
Zweipunktregler (Fuellstand/Thermostat-Muster) via
DualHysteresis_AR_A2X. Messwert simuliert per
VT-Eingabefeld, UP/DOWN als Hintergrundfarbe auf 2
C
A2X_2X_TO_2AX