
ResetButton
I1
I2
I7
I8
Q1
REQ
CNF
EResetOut
SF_ResetButton
TRUE
ResetRequest...
Ready
ResetIn
ResetOut
T#350ms
TrailingMini...
Error
T#2s
TrailingMaxi...
DiagCode
minTimeOut
maxTimeOut
StartPermit
drücken
R
EO
S
E_RS
Q
minTimeOut
E_TimeOut
TimeOutSocke...
maxTimeOut
E_TimeOut
TimeOutSocke...
StartGate
EI
EO
E_PERMIT
PERMIT
MainSR
drücken
S
R
AX_SR
Q
Uebung_006_SAFE_AX
SAFE-Variante: Wiederanlaufsperre fuer Uebung_006_AX
(SF_ResetButton, I7/I8)