
ResetButton
I1
REQ
CNF
EResetOut
B SF_ResetButton
I2
TRUE
ResetRequest...
Ready
ResetIn
ResetOut
T#350ms
TrailingMini...
Error
T#2s
TrailingMaxi...
DiagCode
minTimeOut
maxTimeOut
StartPermit
drücken
R
EO
S
B E_RS
minTimeOut
Q
C E_TimeOut
TimeOutSocke...
maxTimeOut
C E_TimeOut
TimeOutSocke...
I7
artGate
I8
EI
EO
B E_PERMIT
Uebung_006_SAFE_AX
PERMIT
MainSR
SAFE-Variante: Wiederanlaufsperre fuer Uebung_006_AX
(SF_ResetButton, I7/I8)
S
drücken
Q1