
Messwert_N
INIT
INITO
REQ
NumericValue_PH...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
er_Messwert_N
stObj
pPhys
HysteresisParams_AR
HysteresisParam...
REAL#500.0
rMI
REAL#20.0
rDEAD
REAL#30.0
rHYSTERESIS
MI
DEAD
HYSTERESIS
INIT
INITO
DualHysteresis_...
TRUE
QI
QO
INPUT
OUT
MI
DEAD
HYSTERESIS
A2X_2X_TO_2AX_1
Uebung_235_AX_
Zweipunktregler (Fuellstand/Thermostat-Muster) via
DualHysteresis AR A2X. Messwert simulient per
VT-Eingabefeld. UP/DOWN als Hintergrundfarbe auf 2
A2X_2X_TO_2AX
A2X_IN
UP
DOWN
GreenWhiteBackground1 AX_UP