

Uebung_071b

WBSD auf UT ausgeben, Q1 Schalten wenn Speed >0