

Uebung_034b

LONG_PRESS_HOLD-Eingang auf PWM Ausgang mit Terminal-Ausgabe