
GetAttribute_I1
I1
INIT
INITO
REQ
CNF
Si
I_GetAttribute
InputNumber_I1
u16ObjId
STATUS
VALUE
u8AID
s16result
Attribute_IDA_I1
INIT
INITO
REQ
C
Attribute_IDA
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
putNumber_I1
u16ObjId
VALUE
u8AID
IN
AD_TO_AR_NUM
C
AD_TO_AR_NUM
AD_IN
AR_OUT
OutputNumber_N1
INIT
INITO
CNF
C
Q_NumericValue_...
QI
QO
OutputNumber_N1_N
stObj
STATUS
Uebung_249_AX
nPhys
s16result
xOver
xUnder
Asynchrone Objektattribut-Abfrage mittels
I_GetAttribute (Kommando) und Attribute_IDA
(asynchroner Empfang) bei Tasterdruck (Input I1) und