
AX_X_TO_BOOL_1
I1
I2
I3
I4
CNF
C
AX_X_TO_BOOL
IN
AX_IN
AX_X_TO_BOOL_2
AX_X_TO_BOOL_3
AX_X_TO_BOOL_4
RUCT_MUX
REQ
CNF
Si
STRUCT_MUX
X_00
X_01
X_02
X_03
OUT
Uebung_052_AX
DigitalInput_I1_..._I4_auf_DigitalOutput_Q1_..._Q4, mit
Plug and Socket
_UE
REQ
CNF
Si
GET_STRUCT_VALU...
in_struct
QO
Q1