
I_WBSD
F_GT
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
F_GT
TIMEOUT
IN1
OUT
Si
I_WBSD UINT#0
IN2
TRUE
QI
QO
STATUS
Q_timeout
timestamp_ti...
timestamp_da...
WHEELBASEDMA...
WHEELBASEDMA...
MAXI_TIMEOFT...
WHEELBASEDMA...
KEYSWITCHSTA...
START_STOP_S...
OPERATOR_DIR
Q_NumericValue_WBSD
INIT
INITO
REQ
CNF
Si
Q_NumericValue
QI
QO
NumberVariable_Wheel_base...
u16ObjId
STATUS
u32NewValue
u32OldValue
Uebung_071a
u16result
E_D_FF
WBSD auf UT ausgeben, Q1 Schalten wenn Speed >0
CLK
EO
B
E_D_FF
D
Q
Q1