Atendimento 2

Prof. Dr. Caio¹, Prof. Akira²

Uma técnica para medir coeficientes de transferência de calor por convecção envolve a adesão de uma superfície de uma folha metálica delgada a um material isolante e a exposição da outra superfície ao escoamento do fluido nas condições de interesse, como mostrado na figura abaixo.




Figura 1: Esquema da técnica para medição do coeficiente de convecção.

Ao passar uma corrente elétrica através da folha, calor é dissipado uniformemente no interior da folha e o fluxo correspondente, P''_{ele} , pode ser inferido a partir de medidas da voltagem e da corrente elétrica. Se a esperssura da camada de isolante L e a susa condutividade térmica k forem conhecidas, e as temperaturas do fluido, da folha e da base do isolante (T_{∞}, T_s, T_b) forem medidas, o coeficiente convectivo pode ser determinado. Considere condições nas quais:

•
$$T_{\infty} = T_b = 25^{\circ}C$$
,

 $^{^{1} {\}rm caiofrs@insper.edu.br.}$

²pauloafe@insper.edu.br.

- $\bullet \ P_{ele}^{\prime \prime} = 2000 W/m^2,$
- L = 10mm,

20

- $k = 0.040W/(m \cdot K)$.
- 1. Com o escoamento de aágua sobre a superfície, a medida da temperatura da folha fornece $T_s = 27^{\circ}C$. Determine o coeficiente convectivo. Qual seria o erro cometido se fosse considerado que toda a potência dissipada fosse transferida para a água? (Valor: 5.0 ptos)
 - 2. Se ar escoasse sobre a superfície e a medidada de temperatura fornecesse $T_s = 125$ °C, qual seria o coeficiente convectivo? A folha possui uma emissividade de 0.15 e está exposta a uma grande vizinhança a 25°C. Qual seria o erro cometido se fosse considerado que toda a potência dissipada fosse transferida para o ar por convecção? (Valor: 5.0 ptos)