


## 检查报告



时间: 2022-12-30

文件名: STM32F407开发板 层数: 4 PCB板厚: 1.60 尺寸: -2.00\*-1.00 mm



## **PCB:¥100**

原价: 150, 优惠价: 50


完成铜厚: 1oz 线宽线距: 3.5 mil 最小孔径: 0.25 mm 表面工艺: 有铅喷锡 阻焊颜色: 绿色 字符颜色: 白色


## **SMT ¥253.02**

贴片面数: 1 贴片种类: 11 贴片焊盘: 91 是否插件: 0 插件种类: 1 插件焊盘: 24

	线宽/线距	8.00/1.00mil
	锣长分析	
基础参数	沉金面积	20.82%
	飞针点数	901
	利用率	

温馨提示:文件尺寸小,会影响贴片组装工序,建议尺寸大于7\*7cm,优化尺寸可通过加工艺边或增加拼版





类型	检查项	检查子项数	结果		
	开短路	1	不通过		
	电气信号	4	不通过 9		
	最小线宽	1	通过 9		
	最小间距	3	通过 1682 ,不通过 197		
	SMD间距	2	通过 46		
PCB_线路分析	最小焊盘 3		通过 406		
	网格铺铜	网格铺铜 2			
	孔环大小	2	通过 594 ,不通过 652		
	孔到线	5	通过 1772 ,不通过 92		
	板边距离	2	通过 190 ,不通过 25		
	孔上焊盘	4	通过		
	孔槽大小	8	通过 53		
	孔到孔	4	通过 201		
DCD 6171/\tc	孔到板边	4	通过		
PCB_钻孔分析	孔密度	1	通过		
	特殊孔	2	通过		
	BoreHoleAnomaly	3	通过		
	阻焊间距	2	通过 103 ,不通过 183		
PCB_阻焊分析	阻焊少开窗	1	通过		
PCB_字符分析	丝印距离	1	通过 6 ,不通过 104		

	元器件间距	2	通过 270 ,不通过 9
	器件到边缘	3	未分析
ΛCC 竪/廾公坛	器件丝印	0	未分析
ASS_器件分析	引脚不匹配	2	未分析
	位号长度	0	未分析
	插件器件	1	不通过 25
	引脚到SMD焊盘	5	未分析
ASS_引脚分析	通孔引脚	6	未分析
	按压引脚	4	未分析
ACC 相舟公坛	Chip 焊盘	60	未分析
ASS_焊盘分析	焊盘连线	1	未分析
VCC 小宗宁/六元	Mark点	1	不通过
ASS_光学点分析	Mark点分析	3	通过

序号	检查项	规则	分析值	问题描述	问题图片	建议	数量	等级
1	电气信号_断 头线	-,-,-	异常	您的设计存在"断头 线",可能会影响电气性 能,		建议排查问题; 6mil以下断线点制 造风险较高,建议 删除。	1	危险
2	电气信号_锐 角	-,-,-	异常	你的设计中存在锐角连接 方式,会影响产品信号完 整性,	<b>B</b> 0	建议将锐角位置调整为钝角连接方式的圆弧。	4	危险
3	最小间距_焊盘到线	3.5,4,5	0.75 mil	业内绝大多数工厂的最低 极限为3.0~4.0mil、小于 3.5mil则生产的难度更 大、效率更低、成本更 高;您的"焊盘到线"最 小间距为0.85mil,		建议"焊盘到 线"最小间距≥4mil	35	危险
4	最小间距_线 到线	3.5,4,5	0.75 mil	业内绝大多数工厂的最低 极限为2.5~4.0mil、小于 3.5mil则生产的难度更 大、效率更低、成本更 高;您的"最小线距"为 0.75,		建议"密集区 域"线距 ≥3.5mil、"普通区 域"线距≥6mil	1	危险
5	孔环大小 _Via孔环	6,7,8	5.00 mil	您的"过孔孔环"最小为 5.00mil会影响产品可靠 性,		建议"过孔孔 环"最小环 ≥ 5 mil	1	警告
6	孔到线_插件 孔到内层	8,10,12	8.86 mil	您的内层"插件孔到 线"最小间距为 11.81mil,会影响生产效 率、品质良率,可能会导 致费用上涨,		建议内层"插件孔 到线"最小间距 ≥12mil	1	危险

7	孔到线_插件 孔到表层	8,10,12		业内绝大多数工厂的外层"插件孔到线最小间距控制能力"的最低极限为10mil、小于10mil则生产的难度更大、效率更低;您的外层"插件孔到线"最小间距为8.86mil,	建议≥12mil	1	危险
8	孔到线_过孔 到表层	8,10,12	8.86 mil	您的外层"过孔到线"最小间距为8.94mil,会影响 生产效率、品质良率,可 能会导致费用上涨,	建议内层"过孔到 线"最小间距 ≥10mil	1	危险
9	板边距离_铜 到板边	10,15,20	2.62 mil	业内绝大多数工厂的锣边 极限为8mil,小于该极限 值,有露铜甚至断线的隐 患;您的"导线/焊盘/覆 铜到板边"最小间距为 2.62mil,	建议≥10mil; 如是 V割边,建议 ≥15mil, 具体极限 值与板厚、V刀角度 有关,规则请查 看"DFM文档"	8	危险
10	阻焊间距_阻 焊盖线	5,5.5,6	0.00 mm	您的文件"阻焊到线"小 于0.07mil,走线被裸露可 能会造成短路,影响产品 电气性能。	建议≥0.08mm	1	危险
11	阻焊间距_阻 焊桥	5,5.5,6	0.00 mm	您的文件"阻焊间距"小 于1.84mil,可能无法保留 阻焊桥,影响焊接的可靠 性,	建议间距≥0.15mm	169	危险
12	丝印距离_字 符到阻焊	4,5,6	0.00 mil	"字符到阻焊"极限为 ≥8mil、小于8mil 则生产 的难度更大、存在字符上 焊盘的风险、影响品质良 率;您的"字符到阻 焊"为0mil,	建议"字符到阻 焊"改为 ≥12mil	1	危险

13	元器件间距_ 器件间距	20,30,40	异常	器件间距不足相互干涉,可能存在无法焊接等问题。		建议器件布局移至安全距离	1	危险
14	器件到边缘_ 器件到导轨 边	35,150,16	未分析	器件到导轨距离不足, SMT加工时可能存设备导 轨撞飞器件无法焊接的风 险,		建议器件离板边预留足够位置	1	危险
15	器件到边缘_ 矮器件到板 边	35,150,16	未分析	器件到板边距离不足,铣 削或分板剪切刀具需要预 留足够的空间及机械加工 时有撞坏器件风险,		建议器件离板边预留足够位置.	16	危险
16	插件器件_双 面插件	-,-,-	异常	PCB板两面都有插件元器 件,影响焊接效率和成品 组装,	H R I	建议插件器件放在同一面。	1	警告
17	焊盘连线_孤 立焊盘	-,-,-	未分析	您的文件存在"孤立焊 盘"会有开路的风险,		建议依据需求排除问题	9	危险