总体流程:

0.安装相应gazebo包

sudo apt-get install ros-indigo-gazebo-ros-pkgs ros-indigo-gazebo-msgs ros-indigo-gazebo-plugins ros-indigo-gazebo-ros-control, 最后要安装ros-indigo-position-controller和 ros-indigo-joint-trajectory-controller, ros-indigo-joint-state-controller, 启动时提示没有controller type时要自己安装对应的controller。

1.修改MRA的URDF文件支持gazebo

创建支持gazebo的xacro文件, eg: mra7a_gazebo.urdf.xacro、mra6_gazebo.urdf.xacro

2. ros controller yaml config文件

写所需加载ros controller的yaml config文件(controller提供给编程人员话题接口,并与硬件\仿真接口相连,所以只需发布消息到对应controller的控制话题上,gazebo仿真就能控制)

3. launch文件

写launch加载gazebo world,加载xacro模型,加载congtroller yaml文件,spawner controller

具体流程: 以mra6机器臂为例

- 1. 创建mra6_gazebo package
- 2. URDF中准备以下三个文件:
- (1) gazebo_plugin.xacro: 改gazebo_ros_control插件的命名空间,需要和controller_manager spawner的命名空间不一致
 - (2) mra6_gazebo_material.xacro: Link的名字和urdf中的对应,颜色自己修改
- (3) mra6_gazebo_transmission.xacro: 修改关节名(与urdf中对应),该文件是把URDF中关节与gazebo仿真中电机关联
- 3. 创建gazebo加载world时需要机器臂的xacro文

件: mra6_gazebo.urdf.xacro

复制mra6.urdf文件为mra6_gazebo.urdf.xacro,修改文件头为xacro,然后开头加入:

```
<!-- gazebo plugin -->
<xacro:include filename="$(find mra6_description)/urdf/mra6_gazebo_material.xacro" />
<!-- transmission -->
<xacro:include filename="$(find mra6_description)/urdf/mra6_gazebo_transmission.xacro" />
<!-- plugin -->
<xacro:include filename="$(find mra6_description)/urdf/gazebo_plugin.xacro" />
```

文件尾加入:

<xacro:mra6 gazebo transmission prefix=" " />

```
<xacro:mra6_gazebo_material prefix=" " />
```

4. controller配置

在config文件夹中添加各种需要的ros controller,只需修改里面的命名空间与关节名字

5. launch文件

在launch文件夹中添加launch文件,只需修改对应的机器臂名字,例如mra7a改为mra6

问题:

1. gazeb:controller spawner couldn't find the expected controller_manager ROS interface. 则RVIZ那边就会提示simplemanager找不到对应的action controller server。

这是因为gazebo_ros_control插件的命名空间和controller_manager spawner的命名空间不一致 所以导致找不到控制器的接口。

```
一致,所以导致找不到控制器的接口。
解决方法:下面两处红色命名空间应一致
 <!-- ros control plugin -->
 <gazebo>
  <plugin name="gazebo ros control" filename="libgazebo ros control.so">
   <robotNamespace>/seven_dof_arm</robotNamespace>
  </plugin>
 </gazebo>
 <rosparam
  file="$(find seven dof arm description)/config/controllers.yaml"
  command="load"/>
 <node
  name="controller spawner"
  pkg="controller manager"
  type="spawner"
  respawn="false"
  output="screen"
  ns="/seven dof arm"
  args="joint state controller
     joint1 position controller
     joint2 position controller
     joint3 position controller
     joint4 position controller
     joint5 position controller
     joint6 position controller
```

joint7_position_controller
gripper_controller"/>

2. 如果在虚拟机中使用gazebo,若出现VMware: vmw_ioctl_command error invalid argument.

解决方法:关闭vmware中option中的3D物理加速。