Brinkmann Automation, Versand: Förderband mit Stern-Dreieck-Anlauf



1 Förderband (Gurt)
2 Umlenktrommel
3 Antriebstrommel
4 Stirnradgetriebe
5 Drehstrommotor -M1, 7,5 kW, 400 V Δ
6 Klemmenkasten (6 Anschlüsse + PE)
7 Bedienkasten mit -S2 Ein, -S1 Aus
8 Motorleitung und Steuerleitung im Kabelkanal
9 Schaltschrank +SC1 (Schütze, Zeitrelais, Schutzgeräte)
10 Paket (Fördergut)