Brinkmann Automation, Versand: Pendelförderband mit Wendeschützschaltung und Endschaltern



1 Förderband (Gurt)
2 Umlenktrommel
3 Antriebstrommel
4 Stirnradgetriebe
5 Drehstrommotor -M1, 1,5 kW, 400 V
6 Klemmenkasten (U1, V1, W1, PE)
7 Bedienkasten: -S2 Rechts, -S3 Links, -S1 Aus
8 Endschalter -B1 (Endlage rechts)
9 Endschalter -B2 (Endlage links)
10 Motor- und Steuerleitung im Kabelkanal
11 Schaltschrank +SC1 (Wendeschütze, Schutzgeräte)
12 Kiste (Fördergut)