Evaluation Only. Created with Aspose. Words. Copyright 2003-2023 Aspose Pty Ltd.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Иркутский государственный университет путей сообщения» Забайкальский институт железнодорожного транспорта - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» Читинский техникум железнодорожного транспорта (ЧТЖТ ЗабИЖТ ИрГУПС)

Очное отделение ЦМК «Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)»

Практическая работа №8 Техническое обслуживание аккумуляторных батарей ПР.511405.27.02.03.018-2023

Выполнил	Проверил
студент гр. АТМ-9-20-3,4	преподаватель Купряков Я.А.
Соколов Д.П	«»2023г.
Палько С.А	
Теренте И.А	
«»2023 г.	
	

Содержание

Введение	3
Основная часть	4
Заключение	12
Список использованных источников	13



					ПР.511405.27.02.03	3.018-2	023	
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата				
,		Соколов Д.П.			Техническое	Лит.	Лист	Листов
Рук.Г	Проект	Купряков Я.А.					2	13
HC	koeate	d with an eval	uation	copy o	of Aspose. Words. To discover the full v	ersio n s (₩₽ ₩a6	TX
Заф	lease	visitė Inteps://p	roducts	s.aspo	se.com/vakkyмуляторных		ИрГУП	
					батарей	A7	ГМ-9-20	-3,4

Введение

В данной работе рассказано о техническом обслуживание аккумуляторных батарей. В частности : Какие бывают аккумуляторы (Щелочные/Кислотные) , кратко о их составляющих ; Что такое сульфация , из-за чего она происходит и как с ней бороться ; И в целом , как работать с аккумуляторами, чтобы они дольше эксплуатировались



Created with an evaluation copy of Aspose. Words. To discover the full versions of our APIs please visit: https://products/aspose.com/words/

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ΠP.511405.27.02.03.018-2022

Основная часть

1. Общие требования

Обслуживании баташелочных кислотных аккумуляторных И "Аккумуляторы" рей необходимо руководствоваться разделом Прабезопасности производственной санитарии хозяйстве вил техники И В вычислительной техники сигнализации, связи И железнодорожного транспорта, соблюдать правила также И нормы, установленные струкцними заводов-изготовителей. Размешать кислотные щелочные батареи И В одном помещении

запрещается.

Работать кислотой, щелочью ИЛИ электролитом разрешается только резиновых перчатках, галошах, прорезиненном фартуке, кислотостойкой пропиткой хлопчатобумажном костюме c (для кислотных аккумуляторов) И В зашитных очках. Ha всех c злектролитом, дистиллированной водой, сосудах содоборной быть раствором или раствором кислоты должны вым четкие надписи (наименовання).

При работе кислотой, щелочью или электролитамн не допускать открытые части При попадании попадания ИХ на тела. кислоты ИЛИ шелочи на открытые части тела необходимо немедленно промыть водой, нейтрализующим ЭТОТ участок тела сначала затем раствором (соды борной кислоты) водой. или И снова В (калиевой шелочи) случае попадания электролита на кожу И особенно особенно оболочки ожоги, слизистой В глаза возможны Поэтому глаз. ЭТОМ случае необходимо немедленно промыть ПОраженное место водой, затем раствором борной кислоты И снова водой.

При немедленно обильно попадании электролита глаза И В проглаза проточной водой обязательно обратиться мыть Н за помошью врачу.

Приготовление кислотных И шелочных электролитов должно осуществляться централизованно В специальных раздельных помеще-

Created with an evaluation copy of Aspose. Words. To discover the full versions of our APIs

þi	ease v	1811: 1111ps://j	products	aspu	e.com/worus/
					ΠP.51
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

ниях.

Для приготовления электролита используют эбонитовые сосуды электролита (баки). Для приготовления щелочного можно применять железные чугунные сосуды. Баки иметь также или должны плотно закрывающиеся крышки. Для приготовлення щелочного электролита оцинкованной, воспрещается пользоваться луженой, алюминиевой, керамической посудой, посудой, которой приготовлялся также электролит для свинцовых аккумуляторов.

2. Аккумуляторы кислотные (свинцовые)

Аккумуляторы (свинцовые) кислотные Для работ аккумуляторное тщательно начала помещение следует Bo избежание проветрить (включить вентиляционную установку). взрыва гремучего газа В аккумуляторном помещении запрещается KVрить, зажигать спички, входить В него огнем или раскаленным паяльником.

Если аккумуляторном помещении требуется выполнить работу В пайку (например пластин), TO необходимо соблюоткрытым огнем меры предосторожности. Пайка дать следующие пластин аккумуляторном помещении разрешается не ранее, чем через 2 ч после окончазаряда. Батареи, работающие ПО методу ния постоянного заряда, должны быть за 2 ч, до начала работ переведены в режим разряда. До начала работ должна быть заранее включена вентиляция ДЛЯ обеспечения полного удаления всех газов помешения. ИЗ Bo пайки должна время пластин вентиляционная установка рабонепрерывно. Место пайки быть ограждено остальной тать должно OT огнестойкими (асбестовыми частн батареи щитами ИЛИ металлическими).

2.1 аккумуляторы щелочного типа

Created with an evaluation copy of Aspose. Words. To discover the full versions of our APIs please visit: https://broductslaspose.com/words/

				1
Изм	1 Лист	№ докум.	Подп.	Лата

Аккумуляторы щелочного типа При батарей категориэксплуатации щелочных никель-кадмиевых чески запрещается: зажигать огонь аккумуляторной курить В помещениях станции поскольку водород и кислород, выделяющиеся при заряде, ΜΟΓΥΤ обдругом, воздуха смесь (гремудруг а также с кислородом взрывающийся газ). OT пламени И искры. легко ОГНЯ быть должно вентилируемым. работе (щелочными) Прн никель-кадмиевыми аккумуляторными необходимо изолирующими батареями использовать инструмент Запрещается посуду (воронки, ручками. использовать кружки, apeoметры и т. д.), ранее применявшуюся для заливки электролита в кислотные аккумуляторы батареи. И При работе торцовым другими c ключом И инструментами нельзя замыканий (одновременного допускать коротких прикосновения разноименным полюсам аккумуляторов и батарей).

2.2 Чистка и осмотр аккумуляторов

Осмотреть состояние пластин, проверить целость, цвет, отсутствие Плюсовые короблений. заряженных пластины аккумуляторов имеют темно-бурый цвет, а минусовые — серый. Проверить отсутствие сульфатации изломов пластин выкрашивания активной массы, также коробления пластин И отсутствие короткого замыкания между ними, уровень осадка (шлама), отсутствие механических дефектов стеклян-Необходимо следить за тем, банок. чтобы аккумуляторы были загрязнены посторонними веществами И шлам не касался пластин, следует принимать своевременные меры ДЛЯ чего ДЛЯ удаления ЭТИХ веществ, изолирующие пластины (подставки) должны быть исправ-**HOM** состоянии.

Признаками начавшейся сульфатации являются: быстрое увеличение напряжения при заряде батареи, быстрое его падение при разряде, неизменность плотности электролита и быстрое газообразование при

Created with an evaluation copy of Aspose. Words. To discover the full versions of our APIs

please visit: https://products.aspose.com/word

Изм Лист № докум. Подп. Дата

ΠP.511405.27.02.03.018-2022

белых При пластинах пятен. необходимости заряде, появление на 5--10 банки, протереть %-иым сосуды, стеллажи И ШИНЫ раствором питьевой соды (сначала протереть ИХ сухой тканью). После протирапротереть сухой тканью. ния раствором соды вновь ИХ Осмотреть надежность паек пластин, соединительных полос И болтовых межэлесоединений. Прн необходимости ментных смазать очистить техническим вазелином зажимы и болтовые межэлементные соединения.

2.3 Проверка уровня электролита

Уровень C АБН-72 быть электролита В аккумуляторах И должен выше верхних 1.5 3.0 краев пластин на CM. a В аккумуляторах АБН-80 на 3-4 CM. Уровень аккумуляторах электролита В c непрозрачным корпусом стеклянной трубкой диаметром 3-5 имеющей проверять MM. на нижвысоте 35-40 мм. Погрузив трубку в электролите нем конце риски на предохранительный ДО упора щиток, зажать пальцем ee верхний конец, затем трубку поднять И ПО ее заполнению определить уровень электролита. В аккумуляторах c прозрачными корпусами уровень электролита определять по нанесенным меткам уровня.

2.4 изменение плотности электролита

Плотность аккумуляторов C быть 1.20 электролита V должна аккумуляторов АБН-72 и АБН-80 ... 1,23 г/см3. 1.21 г/см3. а Bce батарее аккумуляторы должны нметь одинаковую плотность, В не отличающуюся В отдельных аккумуляторах OT номннального значе-0,01 более г/см3. ния чем на 30 В районах, где температура В зимнее время минус ДО °C. 40 1,26 минус плотность электролита иеобходнмо увеличить 1,30 г/см3. Плотность

Created with an evaluation copy of Aspose. Words. To discover the full versions of our APIs

ареометром

ареометр

измерять

нзмерения

pl	ease v	/isit: https://p	products	aspo	se.com/words/
					П П
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1

1,1-1,3

ния

электролита

Для

г/см3.

c

погрузить

пределами

Лист

измере-

электролит

крайней минусовой стенкой аккумуляторного сосуда между И пласти-368 ной. Для аккумуляторов закрытого типа применять ареометры ПИпеткой (тнпа A). Если плотность электролита y аккумуляторов C равна или выше 1,20 г/см3, TO ДЛЯ доливки применять дистиллированную воду. Если заряженного аккумулятора плотность V полностью электро-1,20 г/см3, лита ниже применять раствор электролита плотностью TO г/см3. 1,20 1.21 При электролита плотности заряженных аккумулятог/см3 АБН-72 АБН-70 менее 1,23 В ров И аккумулятор долнвать электролит плотностью 1,26 г/см3, при повышенни его a плотности более 1,23 г/см3 - дистиллированную воду.

2.5 изменения напряжения на аккумуляторах

. Измерение напряжения на аккумуляторах Напряжение выключенном переменном измерять при токе аккумуляторным пробником с нагрузкой 12 А. При буферном режиме напряжение каждого аккумулятора батареи должно быть 2,1-2,3В. При напряжение заряженного выключенном переменном токе аккумулято-2.0 B. нагрузкой, не быть ниже pa, измеренное должно измерений 0 результатах напряжения на каждом аккумуляторе акбатарей кумуляторных И плотности электролита записать карточку В формы ШУ-63 или аккумуляторный журнал формы ШУ-66.

3. проверка состояния щелочных аккумуляторов 3.1 осмотр и чистка

Один раз В два месяца электромеханик проверяет внешний ВИД шелочных (никель-кадмиевых) батарей (аккумуляторов) наружным При обращают осмотре внимание отсутствие повреждеосмотром. на

Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs

pl	ease v	visit: https://j	products	.aspos	se.com/words/
					ПР.511405.27.02.03.018-2022
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

ний пластмассовых сосудов, коррозии металлических деталей, карбонатов, течи электролита.

При появлении следов коррозии следует очистить металлические тонким слоем летали смазать их смазочного масла присадкой AKOP-1 (TY38.1611159-88) или защитного состава КОРМИН друравноценными смазочными материалами, содержащими ГИМИ не кислот.

Металлические детали аккумуляторов должны иметь зашитное покрытие. Ha пластмассовых поверхностях не допускаются трещины, расслоения, раковины, холодные спаи. В случае необходимости проверке при состояния аккумуляторов борны, батареи, крышки протереть шины, выводы аккумуляторов начистой cyxo сухой тканью, смазать металлические летали тонким слоем консервационного смазочного материала, не содержащего кис-ЛОТ

Bce детали Крепежные крепежные должны быть затянуты. металлические соединения должны исключать возможность самоотвинчива-Затяжку крепежных деталей проверяют ния. торцовым OTключом Инструмент верткой. быть изолирован. должен Гарантийный срок службы аккумуляторной батареи составляет 5,5 с даты изготовления. Работоспособность батареи не вается гарантийным сроком. По истечении 5,5 лет с момента выпуска дальнейшей эксплуатации батареи в случае необдля продления срока ходимости. при хранении батарей В заряженном также 12 перед установкой в эксплуатацию свыше на объект батарею мес с требованиями ПОДГОТОВИТЬ В соответствии технического описания Инструкции по эксплуатации.

3.2 Проверка уровня и измерение плотности электролита

Проверка уровня и измерение плотности электролита Один раз в шесть месяцев эксплуатации аккумуляторной батареи

Created with an evaluation copy of Aspose. Words. To discover the full versions of our APIs please visit: https://broductslaspose.com/words/

P		-acceptant	- 0 02020	To a	_
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

электромеханик измеряет уровень И ПЛОТНОСТЬ электролита аккумуляторов. проверки следует вывернуть вентильные пробки, визуально убедиться в наличии зеркала электролита в каждом аккуму-Уровень электролита в щелочных ляторе. аккумуляторах должен вышаться над контактными планками на 25--30 мм. В случае необхоаккумуляторы доливают дистиллированную воду димости 25-30 электродами. После перемешивания электролита над заливной груши плотность электролита должна быть 1.19 помощью 1,21 г/см3. Снижение или увеличение плотности электролита в аккумуявляется браковочным признаком, но служнт не сигналом Плотность корректировки плотности. электролита измеряют ареометром A9-1. По пробки окончании проверки вентильные устанавливают на месте.

3.3 Измерения напряжения на аккумуляторах

Один раз в два месяца электромеханик должен убеждаться, что автоматический регулятор тока **PTA** (PTa) находится режиме постоянного подзаряда, и проверять напряжение на батарее, которое для батареи, состоящей из 10 аккумуляторов, должно быть (15,2± 0,05) батареи, состоящей ИЗ 11 аккумуляторов, (16,7)0,06В. 3-4 PTA Для напряжения батареи К измерения клеммам подклю-Затем чают вольтметр постоянного тока. выключают переменный ток входе РТА, заряд батареи прекращается. При снижении батареи ДО напряжения включения форсированного ния заряда вклюпроверяют работу переменный ТОК зарядного устройства чают И устройства Работа форсированного заряда. зарядного режиме фикси-PTA руется свечением светодиода, расположенного на верхней плате рядом с регулируемым резистором.

По мере восстановления емкости батареи напряжение увеличивается, а ток заряда уменьшается. При достижении напряжением батареи

Created with an evaluation copy of Aspose. Words. To discover the full versions of our APIs

	pl	lease v	ısıt: https://j	products	.aspos	se.com/words/	Лист
						ПР.511405.27.02.03.018-2022	10
Ţ	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		10

напряжения выключения форсированного заряда светодиод должен полностью

из строя при глубоком Аккумуляторы щелочного типа не выходят минимального). Минимальное напряжение разряде (напряжении ниже 1,08 B. аккумулятора быть при разряде не должно менее результатах измерений напряжения электролита за-И плотности карточку формы ШУ-б или аккумуляторный писать журнал формы ШУ-66.



This document was truncated here because it was created in the Evaluation Mode.

Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: https://broductslaspose.com/words/

P-7				P
Изм д	Іист	докум.	Подп.	Дата

ПР.511405.27.02.03.018-2022