
MERT HAYLA


MEKATRONİK MÜH. İ.Ö


<u>Proje Konusu:</u> Kargo için kutuların boyutlarına veya özelliklerine göre ayrılması için 3 doğrultulu PLC çalışması.

SİSTEMİN ÇALIŞMA ŞEMASI:



GÜÇ DEVRESİ ve PLC Bağlantı Şeması:






Bağlantı adresleri:

Sembol	Adres	Açıklama
Start	XO	Start Butonu
Stop	X4	Stop Butonu
Termik	X8	Termik Röle
Çıkışlar		
Motor1	YO	1.Motor
Motor2	Y1	2.Motor
Motor3	Y2	3.Motor
Motor4	Y3	4.Motor

ELEMANLARIN KULLANIM AMAÇLARI VE LADDER DİYAGRAMI:



Elemanlar	kullanım amaçları		
XO	sistemi başlatır		
X1	ileri motorunu çalıştırır ve kutu ileri gider		
X2	sol motoru çalıştırır ve kutu sola gider		
Х3	sağ motoru çalıştırır ve kutu sağa gider		
X4	sistemdeki tüm motorları set eder ve kapalı kontakları sayesinde set olmalarına engel olu		
X5	ileri bandın sonunda büyük kutu dolunca saycıyı sıfırlamak için kullanılır		
X6	sol bandın sonunda büyük kutu dolunca saycıyı sıfırlamak için kullanılır		
X7	sağ bandın sonunda büyük kutu dolunca saycıyı sıfırlamak için kullanılır		
YO	bütün kutuları getiren bandın motoru		
Y1	sol bandın motoru		
Y2	sağ bandın motoru		
Y3	ileri bandın motoru		
T100	Y0 motorunun on saniyede bir kutu getirmesini sağlar		
T101	sol bandın motorunun on saniye çalışmasını sağlar		
T102	sağ bandın motorunun on saniye çalışmasını sağlar		
T103	ileri bandın motorunun on saniye çalışmasını sağlar		
MO	ileri bantdan 3 kutu geçinde aktif olur ve kullanıcıyı uyarır		
M1	sol bantdan 3 kutu geçinde aktif olur ve kullanıcıyı uyarır		
M2	sağ bantdan 3 kutu geçinde aktif olur ve kullanıcıyı uyarır		
X8	kontak A.A		
C0	ileri butonuna her basıldığında sayar 3 tanede durur		
C1	sol butonuna her basıldığında sayar 3 tanede durur		
C2	sağ butonuna her basıldığında sayar 3 tanede durur		