


1. KE PCB UTAMA






2. SENSOR GARIS S1–S5 (ITR20001)






LED IR: (5 V − 1,2 V) / 180 = 21 mA per sensor, total +−105 mA lewat Q1

3. SAKLAR LED IR (emitter ON/OFF)



IR_EN HIGH = LED menyala (baca ON − OFF)

4. LUBANG BAUT M3



Slot sensor cadangan di lengan jangkar ditambah saat layout
Nilai 180R / 10k = nilai awal, setel saat uji
Acuan: docs/skematik−v1.md
P01 Kel.5 PjBL DTEO FV ITS

Sheet: /
File: ltm−sensor.kicad_sch

Title: LTM − PCB Sensor Jangkar

Size: A3	Date: 2026−10−11	**Rev: v1−starter**
KiCad E.D.A.	kicad−cli 7.0.11+dfsg−1build4	Id: 1/1