

Numero de equipo: Descripción equipo: Área de la empresa: Resolución

IM-094 (C35417251)
MANOMETRO DE CARATULA
BMW HR G01-G20-G42 FR
0.2 Bar


Fecha estu Frecuencia Próximo es Alcance:

Fecha estudio:	Dec-23	
Frecuencia:	12 MESES	
Próximo estudio	Dec-24	
Alcance:	16.0 Bar	
Temperatura:	19.5 °C	

## **ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES**

Valor de	
Referencia	

	7.000	
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	7.014	0.014
2	6.986	-0.014
3	7.007	0.007
4	6.972	-0.028
5	7.008	0.008
6	7.008	0.008
7	7.014	0.014
8	7.000	0
9	6.998	-0.002
10	7.014	0.014
11	6.991	-0.009
12	6.994	-0.006
PROMEDIO	7.001	0.0005



	n	Promedio	Desviación Estandar <b>σ</b> <sub>r</sub>	Error Estándar de Ia Media, <b>⊄</b> b
Valor Medido	12	7.001	0.0130	0.0038

0.0038	gl <b>11</b>	significativo (2 colas) 2.201	Promedio <b>0.0005</b>
Estadistico	al.	Valor t	Sesgo (bias)

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO  $\alpha = 0.05$ 

$$Sesgo - \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right] \leq cero \leq Sesgo + \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right]$$

0.0088 -0.0078 <= 0 >=

**ACEPTADO** 

**PATRON UTILIZADO** 

EM-008 (C01417101) MANOMETRO

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo

el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

Observaciones: Elaboro: LEYDA TREJO MIREYA HERNANDEZ Revisó: