

Numero de equipo: IM-137 (C33377937)

Descripción equipo: ATORNILLADOR DE TORQUE

Área de la empresa: SUSPENSIONES ACTIVA

Resolución 00.100 mm


Tolerancia Inf.: -02.64 mm

Fecha estudio: Feb-24
Frecuencia: 12 MESES
Próximo estudio Feb-25
Nominal: 13.2 Nm
Tolerancia Sup.: 2.64 Nm
Temperatura: 21.0 °C

ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES

Valor de	
Referencia	

	13.200	
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	13.217	0.017
2	13.194	-0.006
3	13.202	0.002
4	13.193	-0.007
5	13.178	-0.022
6	13.193	-0.007
7	13.210	0.01
8	13.190	-0.01
9	13.223	0.023
10	13.199	-0.001
11	13.197	-0.003
12	13.208	0.008
PROMEDIO	13.200	0.0003



	n	Promedio	Desviación Estandar, σ _r	Error Estándar de la Media, ⊄ b
Valor Medido	12	13.200	0.0125	0.0036
				•
Estadistico t	gl	Valor t significativo (2 colas)	Sesgo (bias) Promedio	

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO $\alpha = 0.05$

11

$$Sesgo - \left[\sigma_b \left(t_{v, 1 - \alpha_2'}\right)\right] \leq cero \leq Sesgo + \left[\sigma_b \left(t_{v, 1 - \alpha_2'}\right)\right]$$

0.0003

-0.0076 <= 0 >= 0.0083

ACEPTADO

PATRON UTILIZADO
TRANSDUCTOR DE TORQUE
(DESUMEX)

0.0036

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

Observaciones:	Elaboro:	LEYDA TREJO
	Revisó:	MIREYA HDEZ
_	_	

2.201