

Numero de equipo:

Descripción equipo:
Área de la empresa:
Resolución

IM-122 (C37417237)				
MANOMETRO DE CARATULA				
ENSAMBLE CAB BMW G42CTR				
00.2 Bar				

Fecha estudio:
Frecuencia:
Próximo estudio
Alcance:


Temperatura:

Mar-24 12 MESES Mar-25 16.0 Bar 21.0 °C

ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES

Valor d	le
Referen	cia

	7.00	
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	6.897	-0.1030
2	6.809	-0.1910
3	7.102	0.1020
4	6.942	-0.0580
5	7.013	0.0130
6	6.993	-0.0070
7	7.071	0.0710
8	7.054	0.0540
9	6.981	-0.0190
10	6.896	-0.1040
11	6.996	-0.0040
12	7.015	0.0150
PROMEDIO	6.981	-0.0192



	n	Promedio	Desviación Estandar σ _r	Error Estándar de Ia Media, ⊄ b
Valor Medido	12	6.981	0.0831	0.0240
Estadistico t	gl	Valor t significativo	Sesgo (bias) Promedio	

(2 colas) 2.201

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO $\alpha = 0.05$

11

$$Sesgo - \left[\sigma_b\left(t_{v,1-\frac{\alpha}{2}}\right)\right] \leq cero \leq Sesgo + \left[\sigma_b\left(t_{v,1-\frac{\alpha}{2}}\right)\right]$$

-0.0721 <= 0 >= 0.0336

-0.0192

ACEPTADO

PATRON UTILIZADO

0.0240

EM-008(01417101)

MANOMETRO DIGITAL

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo

el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

Observaciones:Elaboro:LEYDA TREJORevisó:MIREYA HDEZ.